m_it.STAFFCADIP.REGISTRO
UFFICIALE.U.0024472.09-11-2026

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE

CONAPO

**OGGETTO**: Riscontro nota dell'Organizzazione sindacale CONAPO del 2 novembre 2026, avente ad oggetto: "Elmi da intervento in dotazione al personale operativo – Segnalazione criticità tecniche e richiesta di urgenti verifiche a tutela della sicurezza dei Vigili del Fuoco".

In riscontro alla nota di codesta Organizzazione sindacale del 2 novembre u.s., relativa all'oggetto, la Direzione Centrale per i Beni, le Risorse Strumentali e lo Sviluppo Tecnologico ha rappresentato che "*nel mese di luglio u.s. sono stati acquisiti, a seguito di collaudo favorevole, 19.000 elmi 443 a completamento della prima tranche di fornitura pari a 20.000 DPI*", e che "*la distribuzione al personale di tali elmi è iniziata da subito, a cominciare dagli elmi di colore rosso e poi a quelli di colore nero, su tutto il territorio nazionale*".

La stessa Direzione Centrale ha evidenziato che, "*facendo seguito ad alcune segnalazioni pervenute dal territorio in merito ad alcune difettosità di calzata degli elmi, si è subito rivolta al fornitore al fine di effettuare le dovute correzioni.*

*Al riguardo, in base alla conformazione della testa degli utilizzatori l'elmo potrebbe non calzare correttamente a causa dello spessore della cuffia interna in gommapiuma frapposta tra la retina e il rivestimento in poliuretano incollato sulla parte interna della calotta.*

*Il fornitore, per tutti gli elmi che sono stati segnalati dalle strutture territoriali all'Ufficio Equipaggiamento, ha provveduto a sostituire, senza oneri, presso le sedi la suddetta cuffia con una di minor spessore*", e ha altresì garantito "*la sostituzione, presso le sedi, senza oneri e nei tempi tecnici strettamente necessari, la suddetta cuffia a tutti gli elmi che presentano tale difettosità e che saranno segnalati. La società fornitrice ha assicurato che la sostituzione della cuffia interna in gommapiuma non varia le caratteristiche di sicurezza dell'elmo*".

La Direzione Centrale per i Beni, le Risorse Strumentali e lo Sviluppo Tecnologico ha, infine, soggiunto che "*le strutture territoriali sono state già messe al corrente di quanto sopra e, nei casi si manifestassero i suddetti difetti, dovranno prendere contatti diretti con il fornitore, tenendo informata*" la medesima Direzione Centrale.

IL CAPO DELL'UFFICIO
*F. Labbate*

*FC*

**CONAPO**

*SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO*

*"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"*

*OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1*

▼▼▼

**Segreteria Generale**
Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

**Roma, 02 Novembre 2026**

**Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco**
**del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile**
**Pref. Attilio VISCONTI**

**Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco**
**Ing. Marco GHIMENTI**

**Prot. 185/26**

**Alla Direzione Centrale per l'Innovazione**
**Tecnologica, la Digitalizzazione**
**e per i Beni e le Risorse Logistiche e Strumentali**
**Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile**
**Ing. Emanuele FRANCULLI**

**e, p.c.**

**All'Ufficio III – Relazioni Sindacali**
**Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile**
**Viceprefetto Floriana LABBATE**

Oggetto: **Elmi da intervento in dotazione al personale operativo – Segnalazione di criticità tecniche e richiesta di urgenti verifiche a tutela della sicurezza dei Vigili del Fuoco.**

La scrivente O.S. CONAPO, nell'ambito della propria attività di tutela della salute e della sicurezza del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ritiene doveroso sottoporre all'attenzione delle SS.LL. alcune criticità segnalate dagli operatori in merito alle caratteristiche funzionali degli elmi da intervento attualmente in dotazione.

L'elmo, come noto, rappresenta un dispositivo di protezione individuale essenziale per l'incolumità del personale impegnato nelle attività di soccorso, chiamato quotidianamente a operare in condizioni ambientali gravose e in presenza di rischi che richiedono dispositivi pienamente efficienti, affidabili e funzionali. Proprio per tale ragione, ogni modifica alle caratteristiche costruttive o ai componenti dell'elmo deve essere accompagnata da un'attenta verifica della sua effettiva funzionalità e della permanenza dei livelli di protezione richiesti.

Al CONAPO sono pervenute segnalazioni concernenti, in particolare, difficoltà nell'azionamento e nell'utilizzo della visiera, che sarebbero emerse a seguito della recente modifica dello spessore dell'imbottitura interna, nonché problematiche relative al corretto posizionamento e fissaggio del paranuca. Si tratta di aspetti che non possono essere sottovalutati, in quanto riguardano componenti direttamente coinvolti nella protezione dell'operatore e la cui difficoltà di utilizzo potrebbe interferire con la tempestività delle manovre e con la corretta vestibilità del DPI durante l'intervento.

Il CONAPO ritiene pertanto necessario che l'Amministrazione proceda senza indugio a un approfondimento tecnico della problematica, verificando la compatibilità delle modifiche introdotte con le caratteristiche progettuali dell'elmo, con le specifiche tecniche applicabili e con la documentazione di certificazione e prova prevista, anche in relazione al capitolato tecnico 161P del dicembre 2011 richiamato nella documentazione di riferimento.

Tutto ciò premesso, il CONAPO chiede alle SS.LL. un riscontro puntuale ed esaustivo in merito alle verifiche tecniche eventualmente già eseguite, alle valutazioni effettuate sull'effettiva

funzionalità della visiera e del sistema di fissaggio del paranuca e alla conferma della piena conformità degli elmi ai requisiti di sicurezza applicabili.

Si chiede, inoltre, di valutare l'immediata attivazione di specifiche prove tecniche e pratiche nelle reali condizioni d'impiego, coinvolgendo, ove opportuno, personale operativo e figure competenti in materia di prevenzione e protezione, al fine di accertare l'effettiva sussistenza delle criticità segnalate e individuare tempestivamente le eventuali misure correttive necessarie.

La tutela della sicurezza dei Vigili del Fuoco non può prescindere dalla piena funzionalità dei dispositivi di protezione individuale loro assegnati. Per tale ragione, qualora gli accertamenti confermassero le problematiche rappresentate, si ritiene indispensabile adottare senza ritardi gli opportuni provvedimenti, evitando che eventuali carenze funzionali possano tradursi in un concreto pregiudizio per il personale durante le operazioni di soccorso.

In considerazione della rilevanza della questione e delle possibili ricadute sulla sicurezza degli operatori, il CONAPO sollecita un riscontro urgente, riservandosi di seguire gli sviluppi della vicenda nell'ambito delle proprie prerogative sindacali.

In attesa di cortese e sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
Marco Piergallini













