CONAPO *SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO*

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza" ***OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1***

Segreteria provinciale Pordenone
Segretario provinciale
Alessandro Pertoldi
Cell. 3358367151
e-mail: pordenone@conapo.it
PEC: conapofvg@pec.it
Prot. n. 18.26

Pordenone, 12/11/2026

Al Comandante prov.le Vigili del Fuoco di Pordenone
Ing. Giorgio Basile

Per conoscenza :

Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
Arch. ***Andrea Lenarduzzi***

Agli RLS del Comando
Vito Calabrese, Vitaliano Mandolfi, Cristian Past

Al Direttore Regionale FVG
Ing. Luigi Giudice

OGGETTO: Elmi SICOR VFR-EVO (DPI di III categoria) – verifica biennale prevista dal fabbricante.

Questa O.S. CO.NA.PO. segnala quanto segue in relazione agli elmi SICOR VFR-EVO in dotazione al personale operativo di Pordenone.

Il manuale d'uso e manutenzione del fabbricante (SICOR - par. 1.1.f «Durata», pag. 8) riconosce all'elmo una vita utile indefinita a condizione che siano assicurati il corretto immagazzinamento, il corretto utilizzo e una verifica ogni due anni da parte di personale SICOR o da questa qualificato. Il par. 1.1 (pag. 6) precisa che solo personale formato e competente può ispezionare e manutenere il dispositivo e che, in assenza della manutenzione prescritta, le prestazioni protettive non sono garantite.

Questa O.S. non ha potuto consultare registri o documenti e non può quindi disporre di un riscontro formale. Dagli elementi in possesso di questa O.S. risulta, tuttavia, che vi sono elementi concreti per ritenere che la verifica biennale non sia mai stata eseguita sugli elmi in servizio al personale operativo di Pordenone, né nell'ultimo biennio né in quelli precedenti, e che nel Comando non vi sia personale qualificato dal fabbricante.

Se questo fosse confermato, la questione richiederebbe un intervento immediato. Gli elmi sono impiegati in interventi ad alto rischio (incendi, crolli, soccorso tecnico urgente, attività in altezza) nei quali il dispositivo rappresenta l'ultima barriera di protezione del lavoratore. Senza la verifica prevista, la loro efficacia non è garantita. Trattandosi di DPI di III categoria, il loro mantenimento in efficienza spetta a chi, nel Comando, ricopre la posizione di garanzia (D.Lgs. 81/2008, art. 77) e non può essere lasciato ai singoli operatori.

Tutto ciò premesso, si chiede, con urgenza:

1. di effettuare una ricognizione di tutti gli elmi presenti in Comando e nei distaccamenti (matricola e data di fabbricazione riportata sulla targhetta interna) e di di accertare se la verifica sia stata eseguita in ciascun biennio dalla data di consegna, indicando date ed esecutori";

2. di comunicare se il Comando disponga di personale qualificato da SICOR o abbia concordato con il fabbricante, o con centri da questo autorizzati, un piano di verifica, con relativi tempi;

3. di comunicare le disposizioni che il Comando intenda mettere in atto, nelle more, per garantire la sicurezza del personale che continua a utilizzare tali elmi.

La scrivente O. S. è consapevole delle difficoltà organizzative del Comando ma la materia incide direttamente sulla sicurezza del personale e richiede un riscontro tempestivo in mancanza del quale, in mancanza del quale questa O.S. si riserva ogni ulteriore iniziativa nelle sedi competenti a salvaguardia della sicurezza

Distinti saluti.

Il Segretario Provinciale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
Pordenone

Pertoldi
Alessandro
12.11.2026
14:26:37
UTC