



# CO.NA.PO.



SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  
SEG. PROV. PALERMO

Palermo li 03 luglio 2009

Prot. int. n. 31 /09

Al Signor Comandante  
Dott. Ing. Fricano Giovanni  
**SEDE**

e p.c. Direttore Regionale  
dott. Ing. Murgia Calogero

Oggetto: *Distaccamento Punta Raisi*

*Con nota del 19 gennaio c.a. questa organizzazione sindacale provinciale Conapo poneva alla Sua attenzione una serie di problematiche relative il distaccamento aeroportuale Punta Raisi.*

*Tutti problemi di estrema rilevanza ai fini della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e che in parte hanno trovato soluzioni.*

*Con O.d.G. n. 186 del 3 aprile 2009 questo Comando disponeva a partire da 6 aprile che personale tecnico si recasse presso la sede aeroportuale per iniziare i lavori evidenziati nella nota sopra menzionata. Come O.S. apprezziamo quanto questa Amministrazione ha fatto considerato il non facile raccordo con altri enti. Non si capisce comunque come mai i lavori di adeguamento del locale torretta da destinare a centralino abbiano portato un'ingiustificabile ritardo, considerato che le opere di adeguamento erano esigui. Siamo comunque convinti che un'adeguata e ponderata programmazione dei lavori non avrebbero avuto tempi così abnormi. Fra l'altro di quanto ci ha riferito il funzionario responsabile aeroportuale, geom. Lo Piccolo, i lavori troveranno soluzione definitiva forse alla fine dell'estate, obbligando ancora una volta gli addetti alla sala operativa a vivere in quella topaia. Si rammenta che all'interno di detto locale centralino, il quale viene utilizzato anche per il normale riposo, vi sono: un pozzetto d'ispezione acque reflue, che oltre a sprigionare odori nauseabondi vi proliferano le larve di zanzare, le quale mettono a repentaglio la salute degli operatori, considerato anche l'enorme transito di passeggeri da e per; un'enorme quadro di comando elettrico, la cui ubicazione desta tanta preoccupazione agli operatori responsabili del centralino, i quali avvertono a volte malessere generale; una cabina server, utilizzata per la rete intranet, la cui rumorosità rende insonni le notti. Considerato pertanto che il*

*completamento del nuovo locale, da destinare a centralino (locale torretta,) trova tempi incerti e che la permanenza nell'attuale locale non è più tollerabile,*

*si chiede*

*l'immediato intervento dell' ARPA, Medico Competente e Medico del Comando, per verificare la salubrità, la sicurezza dei locali e la compatibilità con l'attuale destinazione. Alla presente si soggiunge inoltre che i lavori di adeguamento dell'impianto di allarme visivo e acustico esterno, megafonico e la sistemazione della porta REI che collega il garage allo stabile, allo stato attuale non hanno trovato soluzione. Pertanto qualora trascorsi giorni dieci dalla ricezione della presente non pervengono esaustive risposte, la scrivente Organizzazione Sindacale Provinciale sarà costretta a dichiarare, per questi motivi e per le altre richieste che non hanno mai trovato risposta, lo stato di agitazione.*

*In attesa di risposta, si porgono distinti saluti.-*



*Il Segretario Provinciale Co.Na.Po. Palermo*