



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Provinciale di PALERMO

Palermo lì 27 gennaio 2009

Segretario Provinciale: **VE BENEDETTO CHIAVELLO**

e-mail: bchiavello@libero.it tel 333-3986598

sito internet: www.conapo.it

prot. int. n.05 /09

Al Sig. Comandante
Dott. Ing. Fricano Giovanni

SEDE

Oggetto: problematiche varie distacco Punta Raisi.

Con la presente questa O.S. segnala alla S.V. quanto segue:

- 1) L'impianto di illuminazione esterno del retro prospetto (lato mare) è del tutto non funzionante e/o insufficiente a illuminare lo spiazzale dove avvengono le manovre dei mezzi di soccorso, e lo stesso necessita di ulteriore potenziamento;
- 2) Il sistema di allarme esterno è insufficiente tanto che in caso di allarme/emergenza, il suono della sirena, in prossimità soprattutto della vasca stellare, non viene udita dagli operatori addetti al rifornimento dei liquidi (schiumogeno e acqua). Pertanto la stessa necessita a nostro avviso oltre al relativo potenziamento acustico anche di avvisatore visivo, onde potere carpire subito se si è stato di allarme o emergenza;
- 3) I mezzi di nuova assegnazione sono sprovvisti di numero identificativo;
- 4) In alcuni automezzi aeroportuali mancano le radio provinciali e/o aeroportuali o entrambi;
- 5) Le cartine <<grid map>>, in dotazione ai mezzi aeroportuali, sono mancanti e/o vetuste, tali da non poter individuare sia la pista, i settori, le micro aree, i punti di attesa, etc. etc..

In considerazione di quanto esposto, e considerato che i tempi di risposta in caso di allarme/emergenza sono molto ristretti, si invita la S.V. ad attivarsi nel più breve tempo possibile.

Certi di un Suo autorevole intervento e risposta, si porgono distinti saluti.



Il Segretario Provinciale Co.Na.Po.