



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Sezione Provinciale di BERGAMO

Bergamo, 28 Dicembre 2013

email: bergamo@conapo.it

Tel. 339.4501317

AL SIGNOR
COMANDANTE PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO
Dott. Ing. Giulio DE PALMA

Oggetto: **DISTACCAMENTO AEROPORTUALE DI ORIO AL SERIO – FUMI DI SCARICO AUTOMEZZI CHE INVADONO GLI AMBIENTI DEL DISTACCAMENTO – SOLLECITO MISURE DI PROTEZIONE DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DI ORIO.**

La scrivente sezione provinciale Conapo, circa un paio di mesi fa, ha verbalmente segnalato la problematica in oggetto alla S.V. e al geom. Limonta e la necessità di idonee misure di protezione della salute.

Ad oggi, purtroppo, non abbiamo ricevuto notizia né di sopralluoghi né di eventuali misure intraprese e la situazione risulta invariata.

Come già spiegato, a seguito degli obbligatori controlli di inizio turno agli automezzi di servizio aeroportuali, che necessitano del loro avviamento, tutti i locali del distaccamento, attraverso le porte di accesso ai pali di discesa, vengono invasi dai notevoli fumi di scarico, comprese le camerate ed i bagni ove il personale smontante deve per forza accedere a quell'ora per il cambio turno e compresi i locali mensa dove il personale montante deve consumare i pasti.

Tali fumi inoltre ristagnano per molte ore nei locali, con grave ed inaccettabile rischio per la salute dei lavoratori del distaccamento di Orio al Serio.

L'impianto esistente di aspirazione dei fumi dal locale autorimessa, nonostante venga regolarmente attivato, visto quanto accade, è sicuramente inadatto e/o insufficiente allo scopo.

E' a tutti noto il rischio per le malattie polmonari e tumorali di tali fumi di scarico, come è altresì doveroso che il datore di lavoro si adoperi con urgenza per la tutela della salute dei propri dipendenti. E' ciò, a maggior ragione, dovrebbe essere nei vigili del fuoco, ove la figura del datore di lavoro coincide anche con quella di un ingegnere che non può certo dirsi NON a conoscenza di quanto sopra, anche in ragione dei compiti di tutela del lavoro affidati al CNVVF dal D.Lgs 81/08.

Fermo restando che le problematiche da risolvere al Distaccamento di Orio al Serio sono molte, riteniamo che questa sia la più urgente da risolvere poiché potenzialmente foriera di gravi ed irreparabili rischi per la salute dei lavoratori.

Tanto si comunica per gli urgenti provvedimenti di competenza.

Si allegano fotografie indicative delle porte cui ci si riferisce.

Distinti saluti.

IL RESPONDABILE PROVINCIALE
CONAPO Sindacato Autonomo VVF


Marco Borfassi



allegato a nota Conapo Bergamo del 28.12.2013 – porte di accesso a locale autorimessa Distaccamento VVF Orio al Serio



Locali del distaccamento



Locale autorimessa