



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Provinciale di Macerata
Viale Indipendenza n°158 62100 Macerata
e-mail macerata@conapo.it
tel. 3315790979

MACERATA: li 06/10/2015

ANTONIO PETTINARI INCONTRA IL CONAPO TROVIAMO SOLUZIONI CONCRETE

Un altro piccolo passo avanti per sostenere le esigenze del Comando Provinciale VVF di Macerata ma soprattutto dei cittadini Maceratesi.

Martedì 6 ottobre il Presidente della Provincia Dott. Antonio Pettinari assistito dall'ing. Fraticelli Luca responsabile alla progettazione, direzione lavori e sicurezza scuole e patrimonio, ha incontrato una delegazione CONAPO.

L'incontro si è reso possibile grazie alla disponibilità mostrata dal Presidente a seguito dell'azione mediatica svolta dal CONAPO negli ultimi mesi.

Oltre alle rivendicazioni contrattuali retributive e contributive sostenute dalla nostra O.S. ai fini dell'equiparazione degli altri Corpi dello Stato, per le quali abbiamo cercato di sensibilizzare la classe politica della Provincia al fine di sostenere le nostre richieste, contestualmente da diversi mesi abbiamo intrapreso un'azione sindacale volta a sanare la oramai cronica e precaria condizione della caserma dei Vigili del Fuoco nella città di Macerata.

Negli ultimi venti anni si sono prospettate diverse possibilità per creare una nuova caserma grazie a progetti politico-economici volti a modificare il piano regolatore della viabilità di Macerata e a seguito dei quali sin dagli 90 si erano prospettati alcuni appezzamenti di terreno dove poter ricostituire una nuova sede. Addirittura negli anni successivi si era anche presentata la collaborazione dello Stato che aveva messo a disposizione delle cifre importanti per l'acquisto di alcuni immobili appartenenti all'Ente Provincia con la possibilità di effettuare nel tempo ristrutturazioni valide all'ammodernamento della caserma.

A tutt'oggi, purtroppo, possiamo solo constatare che a causa dei diversi cambi di dirigenza politici, a causa di probabili incertezze mostrate dalla nostra amministrazione e da diversi fattori che hanno impedito il rinnovamento della sede VVF, il Comando di Macerata si trova ancora a vivere una situazione di disagio legata alle limitate condizioni strutturali, igienico-sanitarie che inficiano sull'organizzazione del soccorso in tutti gli aspetti logistici e funzionali necessari.

Per tanto nell'incontro con il Presidente Pettinari, abbiamo consegnato una nota con riportate alcune considerazioni della nostra O.S. (vedi allegato). Dopo aver ripercorso alcuni passaggi che nel passato hanno condizionato negativamente il raggiungimento di tale obiettivo, si è concordato sulla necessità che il CNVVF ha di trovare a Macerata una soluzione volta a sanare la questione. Il Presidente in modo chiaro ha rappresentato la situazione economica che vive l'Ente Provincia e nonostante le difficoltà rappresentate abbiamo apprezzato la sua disponibilità a collaborare per superarle. Nel incontro, seppur in maniera informale, si sono paventate alcune possibilità progettuali da vagliare con attenzione per trovare soluzioni valide ma tutte perseguibili solo creando tra le varie forze politiche attuali una sinergia utile a perseguire l'obiettivo per il bene dei cittadini maceratesi. Mettendo da parte i perché fino ad oggi non si è mai riusciti a trovare una soluzione risolutiva a sanare la logistica per una nuova sede dei VVF a Macerata, ci auguriamo che il percorso iniziato grazie all'azione mediatica del CONAPO e al coinvolgimento della classe politica tutta, le buone parole e i buoni propositi possano tramutarsi in azioni concrete e non rimanere solo parole.



SEGRETARIO PROVINCIALE CONAPO
SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO
MICHELE CICARILLI

Allegato



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Provinciale di Macerata
Viale Indipendenza n°158 62100 Macerata
e-mail macerata@conapo.it
tel.mob. 3315790979

MACERATA, lì 06/10/2015

prot. 50/2015

**al Presidente della Provincia di Macerata
Dott. Antonio Pettinari**

Egregio Signor Presidente, al

con la presente, il CONAPO –Sindacato Autonomo dei Vigili Del Fuoco- pone alla Sua attenzione alcune gravi e non più sostenibili carenze di natura strutturale, logistica e sanitaria che si riscontrano all'interno della sede dei VVF di Macerata.

Sicuramente la S.V. conosce il travagliato percorso politico ed economico che negli ultimi quindici anni ha impedito la realizzazione di una nuova caserma per i Vigili del Fuoco nel comune di Macerata.

Solo recentemente, da quanto risulta alla nostra O.S., è stato approvato un disegno per l'ampliamento della sede attuale al fine di renderla più idonea alle necessità del Corpo.

Tale progetto, benché realizzato solo in minima parte, ha già prodotto miglioramenti per la collocazione di alcuni uffici amministrativi, per la logistica di una piccola parte di personale operativo e per la dislocazione di alcuni mezzi di soccorso.

Pur apprezzando questi progressi, non si può non sottolineare che quanto finora realizzato non è comunque sufficiente a garantire un corretto supporto strutturale alle necessità logistiche dei VVF, un Corpo che, per sua attività istituzionale, è chiamato a svolgere soccorso e sicurezza. Anzi, l'attuale sospensione dei lavori di ampliamento rischia di compromettere alcune parti strutturali della sede e, di conseguenza, la sicurezza dei lavoratori stessi.

Si riportano di seguito alcune delle problematiche a fronte delle quali chiediamo un Suo intervento:

- Per effettuare l'ampliamento della sede e la costruzione della prima porzione di progetto, si è reso necessario abbattere la vecchia struttura poggiata alla muraglia che tuttora sostiene un buon tratto di Viale Indipendenza. E' plausibile ipotizzare che, a suo modo, la vecchia struttura contribuisse a sostenere e contenere il complesso della muraglia, o, comunque, che la sua presenza gli garantissero una copertura dalle intemperie. Allo stato attuale invece la muraglia, sottoposta agli agenti atmosferici, è a rischio di infiltrazioni, che potrebbero, nel tempo, procurare sfaldature e successivi crolli. Desta preoccupazione vedere, inoltre, che una porzione di muraglia, spinta da un lembo di terra sovrastante, presenta un'accentuata protrusione verso la parte interna del piazzale dove i VVF lavorano. Ancora, in attesa del prosieguo dei lavori previsti, è stato posto un transennamento provvisorio nella porzione di marciapiede di Viale Indipendenza, per evitare che i pedoni possano cadere e questa non può diventare una situazione cronica.

- Oltre dunque alla necessità di riaprire i lavori per la messa in sicurezza della struttura della caserma, appare importante sottolineare l'esigenza per questo Comando VVF di creare altri locali per la corretta locazione dei mezzi di soccorso e delle attrezzature da predisporre per facilitare il lavoro volto a fronteggiare i più svariati scenari incidentali e le calamità causate dai cambiamenti climatici. Non è accettabile che un Corpo deputato a garantire soccorso e sicurezza, al quale vengono richiesti tempi di intervento brevissimi, proprio nella prima fase di approccio all'intervento, che avviene in caserma, trovi ostacoli logistici che limitano la velocità di esecuzione delle manovre di soccorso in fase di partenza.
- I mezzi di soccorso (APS, ABP, AS...) che escono dalla sede sono obbligati a transitare in un atrio di ingresso la cui ampiezza e altezza non permette che tutti i mezzi attuali riescano ad uscire dall'ingresso principale per poi immettersi in Viale Indipendenza. L'atrio in questione si trova oltretutto in corrispondenza di un piano interrato costituito da locali utilizzati per lo stoccaggio di merce varia. Nei solai della parte centrale di tale piano interrato sono stati effettuati dei puntellamenti, presumibilmente a causa di una riscontrata instabilità dovuta sia all'invecchiamento della struttura e dei relativi materiali di costruzione, sia alle sollecitazioni subite con il passaggio nell'atrio di veicoli pesanti. Appare quindi opportuno predisporre una seconda via di accesso/uscita alla caserma stessa. Situazione quest'ultima già in parte sperimentata negli anni 1998/2000, in concomitanza dell'evento sismico che ha colpito le Marche. Tale soluzione, purtroppo, non ha trovato negli anni successivi al terremoto un adeguato impegno dell'Ente Provincia a finanziare una definitiva posa in opera della strada che, allo stato attuale, risulta essere lasciata all'incuria e al degrado anziché essere valorizzata e conformata alle esigenze che il soccorso impone.
- Nella stessa occasione calamitosa, come la S.V. ricorderà, fu predisposta un'eliperficie a tutti gli effetti operativa realizzata anche con la collaborazione dei mezzi e dei colleghi dei comandi VVF della Toscana. Benché tale superficie sia stata adoperata dai velivoli di vari corpi dello stato - CC, PS, GDF, VVF - dimostrando la sua indubbia utilità, nel tempo non ci spieghiamo perché non sia stato dato un seguito alla sua valorizzazione. Si rendono pertanto necessari lavori di riqualificazione dell'area in questione che permettano un processo di ottimizzazione del potenziale operativo del Comando stesso.
- È necessario infine riprendere l'ampliamento della sede per creare: garage ove riporre gli automezzi che attualmente sono parcheggiati all'esterno degli edifici per mancanza di spazio con conseguente aumento dell'usura degli stessi; spazi propedeutici alla formazione; locali per offrire al personale un corretto recupero psico-fisico dopo i momenti di stress legati al lavoro. C'è bisogno di fornire agli operatori degli spazi predisposti per la cura della propria persona, in modo che le attività di vestizione/svestizione rispettino quei parametri di pudore e soprattutto di igiene che attualmente l'utilizzo promiscuo non garantisce.

Egregio Presidente, potremmo dedicare pagine intere alle problematiche e ai limiti che si riscontrano nel Comando Provinciale VVF di Macerata ma ci auguriamo che sia la S.V. a verificare di persona quanto il CONAPO le ha evidenziato. Oggi, nell'incontro che gentilmente ha concesso alla nostra O.S, con la consegna di questo documento speriamo in un suo pronto intervento per far ripartire il progetto di ampliamento della sede, prendendo in considerazione tutte le modifiche che andrebbero effettuate.

Vogliamo precisarLe che le richieste avanzate non nascono dalla pretesa di avere qualche optional in più nella nostra caserma ma dalle reali esigenze della categoria di lavoratori che rappresentiamo. Essendo noi stessi operatori del soccorso, sappiamo che quanto le abbiamo evidenziato corrisponde ad una tangibile carenza che da anni grava sul Comando VVF di Macerata. Siamo assolutamente consci sia delle politiche risparmiatrici di questi anni, sia del fatto che molti edifici della Provincia soffrono questa stessa situazione ma quello dei Vigili del Fuoco è un lavoro che deve garantire sicurezza e soccorso ai cittadini nelle situazioni di difficoltà: se ad andare in crisi è proprio la struttura dei VVF, come si può pretendere di dare un soccorso tempestivo alla popolazione?!

In qualità di Presidente della Provincia, e di diretto responsabile dell'edificio, Le chiediamo di attivarsi prontamente con i politici maceratesi e con quelli del Governo stesso per mettere in risalto la necessità di avere una sede VVF conforme alle esigenze della Provincia e della città di Macerata.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, l'occasione ci è propizia per porgerLe cordiali saluti.



SEGRETARIO SEZIONE PROVINCIALE CONAPO MACERATA
SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO
MICHELE CICARILLI

