



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 14 Marzo 2016

Prot. n. 56/16

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Prefetto Francesco Antonio Musolino

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Dott. Ing. Gioacchino Giomi

Al Direttore Centrale per le Risorse
Logistiche e Strumentali
Dott. Ing. Guido Parisi

Al Direttore Centrale per l'Emergenza e il
Soccorso Tecnico
Dott. Ing. Giuseppe Romano

Oggetto: Elmo da intervento VFR 2009.

La scrivente O.S. è stata interessata da iscritti e simpatizzanti in merito alla fornitura dei nuovi elmi da intervento in oggetto indicati che sembra non garantiscano la necessaria sicurezza e tutela del personale che lo indossa.

La problematica principale del nuovo elmo sembra essere quella di sfilarsi dalla testa, seppur correttamente indossato e allacciato, da dietro in un movimento dal basso verso l'alto. Il personale ha girato un video al riguardo dove si evidenzia la drammatica facilità a sfilarsi nel modo sopracitato, una dinamica che si presenta spesso durante gli interventi di soccorso tecnico urgente in occasione di operazioni in spazi angusti in cui è facile impigliarsi, urtare o strusciare in continuazione su oggetti di varia natura.

Ovviamente ritrovarsi senza elmo espone improvvisamente l'operatore senza protezione del D.P.I. Il CONAPO preso atto della problematica ha chiesto al personale di effettuare ulteriori prove su altri elmi e sembrerebbe, ma è necessario avere tutte le conferme del caso estendendo i controlli a tutte le forniture, che gli elmi soggetti a sfilarsi siano riconducibili a forniture con date di costruzione del 28.11.2011 e 14.03.2011.

Per quanto sopra esposto si sollecitano le SS.LL. in indirizzo a voler effettuare tutti i controlli del caso con la massima urgenza volti a verificare la fondatezza della problematica esposta procedendo, qualora confermato il difetto evidenziato, al ritiro immediato dei sopracitati elmi procedendo alla relativa sostituzione oltre ad indagare sulle cause che hanno determinato delle forniture completamente inadeguate.

Stante la ricaduta in termini di sicurezza nei confronti del personale con tutte le implicazioni penali del caso qualora sopraggiungessero infortuni o peggio riconducibili al difetto riscontrato dal CONAPO, si richiede una soluzione immediata al problema.

In attesa di urgenti disposizioni in merito si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.



Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
I.A. Antonio Brizzi
firmato digitale