



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Sezione Provinciale di Nuoro

c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Nuoro

Via S. Pertini snc -- 08100 Nuoro

conaponu@gmail.com

Prot 17/17

AL Signor Comandante Provinciale
Vigili del Fuoco di Nuoro
Dott. Ing. Fabio Sassu
Al responsabile del settore autorimessa e officina
I.A. Angotzi Antonio

E p.c. Segreteria Regionale CONAPO

Oggetto: Richiesta chiarimenti gestione lavori APS Volvo targata VF 25637 in servizio presso il distaccamento di Lanusei.

Egregio Sig. Comandante,

Giungono a questa O.S. Conapo numerose lamentele su quanto riportato in oggetto.

In particolare ci risulta che i lavori effettuati dalla ditta responsabile delle riparazioni siano stati gestiti quantomeno con superficialità e poca professionalità.

Le vicende si riferiscono ai fatti accaduti a partire dal 28/04 u.s. quando il carro officina dell'azienda incaricata si presenta presso la sede distaccata di Lanusei per provvedere al regolare tagliando del mezzo, riparazione di una perdita dalla cisterna dell'acqua, nonché alla sostituzione di una tubazione del rabbocco dell'olio che, si è scoperto durante l'effettuazione del tagliando, risultava danneggiata.

Per la riparazione della cisterna dell'APS si è reso necessario il suo svuotamento e l'applicazione di un composto che, solidificandosi, avrebbe dovuto risolvere il problema.

Dopo circa 48 ore (lasso di tempo nel quale il mezzo di soccorso è rimasto fuori servizio e non opportunamente sostituito) al riempimento della cisterna il personale in turno ha potuto constatare l'amara scoperta, la perdita non era stata riparata.

A questo punto, sarebbe stato logico attendersi, da parte della ditta, un nuovo intervento, magari con prodotti diversi o con una nuova riparazione e invece?

Invece si è proceduto all'acquisto dei prodotti e tra il 17/05 e il 25/05 u.s. il personale del distaccamento ha provveduto da se a farsi i lavori e risolvere l'inconveniente.

Non finisce qui, perché in data 06/06/2017 gli operatori VF si sono accorti di una importante perdita di olio dallo stesso tubo precedentemente sostituito dai tecnici intervenuti in occasione del tagliando.

Da contatti telefonici occorsi fra il personale di Lanusei e i referenti della ditta, si apprendeva che il tubo rotto non era stato sostituito con un pezzo nuovo ma bensì con uno usato, di seconda mano in sostanza.

A questo punto il copione i ripete: ancora una volta, in data 08/06/17, il pezzo di ricambio (questa volta nuovo) viene recapitato al distaccamento dove, personale VF, volontariamente, provvederà alla sostituzione.

A nostro modo di vedere, ci sembra, egregio Comandante, che i presupposti, per richiamare ai propri doveri i responsabili dell'azienda a un più corretto e professionale comportamento, ci siano tutti. Se non altro perché il mezzo in questione è un mezzo di soccorso e tutti questi contrattempi e cattiva gestione si ripercuotono, senza ombra di dubbio, sulla qualità del servizio offerto ai cittadini e sul bilancio del Comando.

Ci sembra, inoltre, fuori luogo che si faccia affidamento alla buona volontà dei colleghi per porre rimedio a delle lavorazioni quantomeno superficiali da parte di una ditta che è invece profumatamente pagata, non solo per garantire interventi ad oc, ma anche per accompagnare tali interventi da certificazioni che ne attestino la qualità e l'efficienza così che, chiunque si appresti all'utilizzo del mezzo sia sicuro della sua funzionalità e sicurezza.

In attesa di un suo riscontro, nonché per qualsiasi ulteriore chiarimento, si rimane a disposizione.

Nuoro 12/06/2017

Per il Segretario Provinciale CONAPO
VQ Pistis Massimo

