



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Sezione Provinciale di SASSARI

Segretario Provinciale VFE Pietro Nurra
c/o Comando Prov.le VVF Sassari
Piazza Conte Di Moriana 1 07100 Sassari
E-mail conapo.sassari@gmail.com 331-5784450

Sassari 26/07/2017

Prot. Prov.le n. 42/2017

Al Comandante Provinciale
Dott Ing. Mario FALBO

P.C. Alla Direzione Centrale Risorse logistiche e strumentali
Email dc.risorselogisticheststrumentali@vigilfuoco.it

E p.c. Al Direttore Regionale VVF
Sardegna
Dott. Ing. Massimiliano GADDINI

ALLA SEGRETERIA GENERALE DEL CONAPO I.A. Antonio BRIZZI
ALLA SEGRETERIA REGIONALE CONAPO SARDEGNA V.F.C. Giuseppe MELLAI

Oggetto: Anomalia distributore carburante sede di Porto Torres

Con la presente, evidenziamo che nessun provvedimento risolutivo è stato attuato a risolvere tale problematica, che, a seguito di formale segnalazione (marzo c.a.) del capo distaccamento il quale ha informato il Comando sulla difformità di erogazione/conteggio litri erogati del serbatoio gasolio ad "uso cantiere" che è stato dislocato presso la sede di Porto Torres per il rifornimento dei mezzi di soccorso. Il problema si è evidenziato in funzione di una presunta giacenza GAC di circa 800lt ma che di fatto vedeva tale serbatoio completamente vuoto non consentendo il rifornimento mezzi di soccorso. A seguito di intervento ed ispezione di ditta certificata la stessa rilevava la difformità litri erogati/litri conteggiati rilasciando formale documentazione messa a disposizione del comando e per la quale a distanza di 4 mesi nulla è stato fatto fino a che tale problematica si è ripresentata dal 23 luglio u.s. con l'esaurimento della cisterna atta a distributore carburante e nonostante nel GAC ne risultino disponibili 1000 lt, e per la quale secondo le indicazioni del comando non si prevedono ulteriori commesse di acquisto per tale giacenza.

Assistiamo inermi alla transumanza dei mezzi di soccorso della sede di Porto Torres verso la sede centrale (tratta di circa 60 km A/R) per il rifornimento di carburante con, oltre al consumo mezzo e carburante stesso, anche alla scopertura del servizio di soccorso dei VVF nell'ambito di tale distaccamento che, come noto alla S.V. la cui competenza si estende fino al comune di Stintino.

Al fine di evitare ulteriori aggravi sul dispositivo di soccorso nonché a **tutela dello stesso personale autista e responsabile dei carburati**, si chiede una efficace soluzione al problema, nonché l'installazione di apparecchiature certificate (anche per tutte le sedi di servizio sprovviste) visti i sempre più esacerbanti controlli richiesti sia dall'amministrazione sia dalla sua politica di gestione del Comando ma che allo stato attuale manca degli strumenti di base per poter perseguire gli obiettivi richiesti anche a tutela degli operatori.

In attesa di riscontro si porgono i saluti di rito.



Il Segretario Provinciale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
V.F.E NURRA PIETRO