



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Regionale Lazio

Roma, 14 Novembre 2017

e-mail: lazio@conapo.it

sito internet www.conapo.it

telefono [Fanelli Maurizio 3346384768](tel:+39063346384768)

Prot. 31/17

e p.c.

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Bruno Frattasi

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Dott. Ing. Gioacchino Giomi

All'Ufficio III Relazioni Sindacali Dipartimento dei
Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Viceprefetto Silvana Lanza Bucceri

Al Direttore Regionale VV.F. per il Lazio
Dott. Ing. Michele Di Grezia

Oggetto: Reparto volo Roma – sede.

La scrivente O.S. è stata interessata da iscritti e simpatizzanti riguardo la situazione di stallo in cui si trovano taluni lavori di ripristino impianti e manutenzione della sede in oggetto, ormai da troppo tempo rinviati.

Posta l'importanza istituzionale che il Reparto volo ricopre non si capisce come mai vengano trascurati i minimi lavori di manutenzione a cui ogni sede, giocoforza è soggetta per mantenerne la piena efficienza.

Nel caso di specie ci si riferisce al fatto che da alcuni giorni la centrale termica per la produzione di acqua calda e riscaldamento è inefficiente a causa di un intervento tecnico di manutenzione, da tempo segnalato, che doveva essere effettuato la scorsa estate e che ad oggi risulta ancora inevaso. Questa condizione espone il personale ad umidità e basse temperature, favorendo i malanni di stagione ed impedisce allo stesso la cura dell'igiene personale.

Questo è solo l'ultimo caso di "disattenzione ordinaria" nei confronti di una sede che per l'importanza operativa e il totale dei beni dello Stato ivi contenuti meriterebbe ben altre attenzioni.

A titolo esemplificativo ci viene riportato che dal 2014 la sede è stata interessata da un importante d'anno d'acqua, il cui sversamento ha danneggiato il rivestimento in legno delle pareti d'ingresso ed il parquet posto nella denominata sala Vip sollevandolo; tuttavia pur non di procedere alla riparazione spesso si ricorre ad un tappeto richiesto al vicino Comando Scuole per nascondere la superficie danneggiata.

Come alla stessa stregua vorremmo comprendere per quale arcano motivo, sempre dal 2014 ad oggi, non si è proceduto alla riparazione della superficie esterna dell'hangar danneggiata dall'aereo Ryanair.

Da quanto ci risulta, pur essendo stati accreditati i fondi, il sistema antintrusione e videosorveglianza della sede ad oggi sono ancora inefficienti e tenuto conto del valore dei beni custoditi, ma soprattutto per motivi di sicurezza, vorremmo conoscerne le ragioni.

Inoltre considerato che il ritardo per l'approvvigionamento di un condizionatore della sala server ha danneggiato irrimediabilmente il N.A.S. (Network Attached Storage) causando la perdita di gran parte dei dati conservati al suo interno.

In diverse occasioni il CONAPO ha segnalato la critica situazione, in termini di spazio, in cui verte la struttura, poiché nella medesima operano il personale del Reparto volo, la SOCAV e spesso si svolge attività di formazione e malgrado ciò, con impressionante rapidità, per sopperire alle esigenze dell'equipaggio della Polizia di Stato del Piaggio P180, si è individuato e quindi sottratto alla disponibilità del personale VVF un locale da destinare ad essi.

Ben venga lo spirito di collaborazione tra amministrazioni, ma è intollerabile riscontrare i ritardi con i quali vengono affrontate le questioni interne quando si risolvono con sorprendente rapidità e dinamicità le problematiche esterne.

Non spetta ad un'organizzazione sindacale preoccuparsi dei beni dell'amministrazione pubblica ma tale compito è demandato ai dirigenti stessi che sono investiti a pieno titolo di tale onere.

Per quanto sopra esposto s'invitano le SS.LL. in indirizzo a voler risolvere, ognuno per gli ambiti di competenza, alle problematiche esposte.

La presente vale come ultima comunicazione prima di dare seguito ad iniziative di protesta consentite dalla normativa vigente e notificare gli enti di controllo deputati.

Distinti saluti.

il Segretario Regionale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Rossano RIGLIONI
(f.to)