



CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Provinciale CONAPO Macerata
e-mail: macerata@conapo.it
PEC: conapo.macerata@pec.it

prot. 15/2018

MACERATA: 30 aprile 2018

**AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL
SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE
PREFETTO BRUNO FRATTASI**

**AL CAPO DEL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
DOTT. ING. GIOACCHINO GIOMI**

**AL DIRETTORE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI
ING. GUIDO PARISI**

**AL DIRETTORE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO MARCHE
DOTT. ING. ANTONIO LA MALFA**

**AL COMANDANTE PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MACERATA
DOTT. ING. DOTT. ING PIER PAOLO PATRIZIETTI**

**E p.c. A S.E. IL PREFETTO DI MACERATA
DOTT.SA ROBERTA PREZIOTTI**

**AL SINDACO DELLA CITTÀ DI MACERATA
DOT. ROMANO CARANCINI**

**ALLA SEGRETERIA GENERALE DEL CONAPO
I.A. ANTONIO BRIZZI**

**AL SEGRETERIA REGIONALE CONAPO MARCHE
VE MIRCO LUCONI**

**ENNESIMA ROTTURA DEI MEZZI VVF MACERATA, QUESTA VOLTA ACCADUTA
NEL CORSO DI UN INTERVENTO DI SOCCORSO!
L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE NON CONTINUI A RIMANERE IN SILENZIO !!!**

Appena un mese fa questa O.S. con nota prot. n°11 DEL 29/03/2018 segnalava alle SS.LL. in indirizzo la grave carenza di mezzi del Comando VVF di Macerata la cui vetustà e precarietà si è palesata nell'incidente accaduto ad una APS che recandosi su un intervento è stata costretta ad arrestare la marcia perché interessata da fiamme fuoriuscite dal vano motore, con lo stesso equipaggio di Vigili del Fuoco costretti ad intervenire per spegnere il loro automezzo che stava andando a fuoco.

Nella serata del 28 aprile scorso una squadra di Vigili del Fuoco è intervenuta per lo spegnimento di un casolare di circa 700 metri quadrati, con il tetto completamente avvolto dalle fiamme. L'estensione dell'incendio era talmente vasta che per lo spegnimento e la messa in sicurezza del casolare sono intervenuti sul posto diversi mezzi di soccorso, tra cui una squadra con APS (auto pompa serbatoio), due supporti con ABP (auto botte pompa) ed una AS (auto scala) impegnando di fatto la sia la sede centrale che il distaccamento di Civitanova Marche.

Purtroppo, proprio nel pieno delle operazioni di spegnimento, si è verificata la rottura della pompa della APS limitandone quindi l'utilizzo ai fini dello spegnimento e causandone la messa fuori servizio.

Tale grave condizione di rottura è stata fortuitamente superata grazie alla presenza sul posto di mezzi quali ABP che sono in grado di svolgere, ai fini della movimentazione dell'acqua, analogo servizio delle APS.

Di fatto, quanto accaduto, non solo ha potenzialmente esposto il personale VVF ad un rischio vita enorme, ma ha limitato l'operatività del CNVVF che, in condizioni emergenziali appena diverse, non avrebbe potuto svolgere e garantire le necessarie manovre di soccorso alla popolazione. Basti immaginare, a titolo esemplificativo, lo scenario di un incendio di un'autovettura alimentata a gas con pericolo di scoppio, o ad un incendio un appartamento con persone coinvolte all'interno.

Quanto accaduto ha creato delle criticità rispetto all'intervento in atto ma, ancor peggio, **ha condizionato negativamente per l'ennesima volta le potenzialità operative del Comando di Macerata che si è trovato nuovamente sprovvisto di APS per poter svolgere ulteriori interventi.**

Nella giornata seguente l'APS rotta, una volta posta fuori servizio, è stata sostituita con un altro mezzo analogo (prestato dal limitrofo Comando di Ascoli Piceno) e che sin da subito ha presentato problemi meccanici, elettrici e funzionali notevoli tanto da dichiararne sin da subito la messa fuori servizio. Una APS che, da quanto appreso, proprio a causa dei riconosciuti limiti operativi verrebbe esclusivamente utilizzata per il trasporto di personale VVF a mo' di autovettura e non impiegata in interventi di soccorso.

Dunque anche in questa occasione **l'operatività della sede centrale per diversi giorni è rimasta appesa alla funzionalità di una sola APS (Euro City) oltretutto di piccole dimensioni.**

Stessa condizione di precarietà è riscontrabile anche nelle sedi distaccate, in particolare presso quelle di Camerino e Civitanova Marche, che di riflesso si vedono costantemente private dei loro mezzi per coprire le carenze della sede Centrale. Infatti, l'APS oggetto della rottura è un mezzo assegnato al distaccamento di Camerino ma temporaneamente dislocato presso la Centrale proprio a causa delle ridotte potenzialità operative della stessa, dettate dalla continua rottura dei mezzi di soccorso ormai talmente vecchi e fatiscenti da passare più tempo in officina che in servizio.

Mai come negli ultimi tempi si è verificata una tale vergognosa condizione del parco automezzi di soccorso presso il Comando VVF di Macerata, e la preoccupazione più grande è vedere questa amministrazione completamente in silenzio ed immobile di fronte a quanto ripetutamente denunciato dalla scrivente.

Evidentemente né la classe politica né quella dirigente ha sufficientemente chiaro quale sia il lavoro svolto dai Vigili del Fuoco ed ancor più quali siano i rischi a cui ogni giorno il personale operativo si trova a correre.

Preme dunque a questa O.S. riproporre alle SS.LL. in indirizzo i medesimi interrogativi posti nella nota prot. n. 11/2018:

“Fino a che punto sono disposte a fare finta di nulla?!”.

“Cosa deve accadere di particolarmente grave per far sì che le coscienze di coloro che hanno il potere e il dovere di intervenire si scuotano provvedendo sin da subito a fornire automezzi idonei e mettere in condizione i Vigili del Fuoco di Macerata di poter svolgere in sicurezza e con efficienza il loro lavoro?!”.

Il CONAPO per l'ennesima volta rimarca l'assoluta necessità che il Comando VVF di Macerata venga dotato sin da subito di mezzi nuovi, in particolare APS. L'attuale situazione del parco automezzi, infatti, è talmente precaria e disperata che non ci sorprenderebbe l'inefficienza operativa e il fallimento della primaria mission del CNVVF mettendo a rischio anche l'incolumità pubblica dei cittadini.

Pertanto, auspicando un pronto interessamento di tutte le SS.LL. in indirizzo si porgono distinti saluti.



SEGRETARIO PROVINCIALE
CONAPO MACERATA
V.E. MICHELE CICARILLI

