



# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"



## Sezione Regionale SICILIA

c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Catania  
Via Cesare Beccaria n. 31 – 95100 Catania  
Tel. cell. 3895214163  
email: sicilia@conapo.it

Palermo, 9 gennaio 2018

Prot. n. 2/18

E p.c.

Al Direttore Regionale VVF SICILIA  
Ing. Roberto LUPICA

Al Comandante Provinciale VVF – MESSINA  
Ing. Pietro FODERÀ

Al Segretario Generale CONAPO  
I.A. Antonio Brizzi

### OGGETTO: CARENZA AUTOMEZZI DI SOCCORSO PRESSO IL COMANDO DI MESSINA.

In data 5 gennaio 2018, presso il Distaccamento terrestre di Milazzo del Comando Provinciale in oggetto, l'automezzo di soccorso APS STRALIS VF23700, messo "fuori servizio" per un inconveniente alla pompa antincendio, veniva sostituito con l'Autobotte VF23470, in mancanza di altre APS idonee.

Come certo è noto, la Autobotte possiedono caratteristiche estremamente diverse dalle APS in quanto a corredo di attrezzature di soccorso e, di conseguenza, per integrare tale attrezzatura è stato necessario procedere con un allestimento di fortuna ponendo, per fare un esempio, il gruppo da intervento idraulico, assente nel "caricamento" dell'Autobotte, a bordo di una campagnola. Il resto dell'attrezzatura di soccorso (tirfor, autorespiratori, moto-troncatrice ecc.) è stata inserita nei vani della AB in siti non adeguatamente predisposti. Per quanto fin qui esposto, visto che quanto rappresentato si protrarrà per diversi giorni, visto che nel recente passato si è fatto ricorso in più occasioni a soluzioni simili, data la rilevante casistica di incidenti occorsi al tipo di Autobotte in questione con un carico ben collaudato, la scrivente OS regionale invita la S.V. ad intraprendere tutte le azioni utili al ripristino di livelli di sicurezza sul lavoro previsti per legge.

Distinti saluti.



Il Segretario Regionale

C. S. E. Giuseppe MUSARRA