



# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

**Segreteria Regionale Lazio**

**Roma, 25 Giugno 2018**

e-mail: [lazio@conapo.it](mailto:lazio@conapo.it) , [conapo.roma@pec.it](mailto:conapo.roma@pec.it)  
sito internet [www.conapo.it](http://www.conapo.it)  
telefono [Riglioni Rossano 3346386141](tel:063346386141)

Prot. 14/18

e p.c.

Al Direttore Regionale VV.F. per il Lazio  
Dott. Ing. Claudio De Angelis

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Prefetto Bruno Frattasi

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  
Dott. Ing. Gioacchino Giomi

Alla Segreteria Nazionale Conapo

**Oggetto:** Reparto volo di Roma Ciampino.

La scrivente O.S. CONAPO è stata chiamata in causa da iscritti e simpatizzanti in merito alla condizione in cui verte il Reparto volo di Roma Ciampino per quanto riguarda il servizio di pulizie e lo stato di inefficienza, ormai annosa, dell'impianto di condizionamento.

Nel dettaglio ci viene riferito relativamente al servizio di pulizie che lo stesso, a seguito di una controversia amministrativa, non viene espletato da circa 30 giorni, alla faccia delle più elementari regole di igiene e profilassi, mentre per l'impianto di condizionamento, nonostante siano stati acquisiti da tempo i relativi preventivi di riparazione, non è ancora chiaro il motivo per il quale non sia stato ripristinato.

Se questa è l'attenzione ed il trattamento riservato al personale di un Reparto volo, considerato che è ricavato in un hangar realizzato in struttura mista in metallo e c.a., è facilmente immaginabile lo stato di disagio a cui viene sottoposto il personale all'aumentare della temperatura esterna, che rende l'hangar in questione un forno a tutti gli effetti.

Alla precedente gestione dirigenziale, con comunicato del 14 novembre 2017, che ad ogni buon conto si allega alla presente, avevamo rappresentato una serie di criticità che ad oggi non sono state risolte, ivi compresa la manutenzione dell'impianto di condizionamento.

Pertanto il CONAPO oltre a sollecitare la S.V. a dare seguito quanto prima a quanto rappresentato, prende contestualmente atto dell'immobilismo dell'Amministrazione nel procedere alle ordinarie manutenzioni della sede nonché alla scarsa attenzione al rispetto di un contratto di pulizie sottoscritto con una ditta privata ad evidente svantaggio della pubblica amministrazione.

Si appresenta che nel caso prosegua questo stato di inerzia e scarsa attenzione nei confronti del reparto volo di Roma Ciampino la scrivente O.S. valuterà eventuali azioni di tutela del personale.

Distinti saluti

il Segretario Regionale  
CONAPO Sindacato Autonomo VVF  
C.S.E. Rossano RIGLIONI  
(firmato)



# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

**Segreteria Regionale Lazio**

e-mail: [lazio@conapo.it](mailto:lazio@conapo.it)

sito internet [www.conapo.it](http://www.conapo.it)

telefono [Fanelli Maurizio 3346384768](tel:+39063346384768)

**Roma, 14 Novembre 2017**

Prot. 31/17

e p.c.

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Prefetto Bruno Frattasi

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  
Dott. Ing. Gioacchino Giomi

All'Ufficio III Relazioni Sindacali Dipartimento dei  
Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Viceprefetto Silvana Lanza Bucceri

Al Direttore Regionale VV.F. per il Lazio  
Dott. Ing. Michele Di Grezia

**Oggetto:** Reparto volo Roma – sede.

La scrivente O.S. è stata interessata da iscritti e simpatizzanti riguardo la situazione di stallo in cui si trovano taluni lavori di ripristino impianti e manutenzione della sede in oggetto, ormai da troppo tempo rinviati.

Posta l'importanza istituzionale che il Reparto volo ricopre non si capisce come mai vengano trascurati i minimi lavori di manutenzione a cui ogni sede, giocoforza è soggetta per mantenerne la piena efficienza.

Nel caso di specie ci si riferisce al fatto che da alcuni giorni la centrale termica per la produzione di acqua calda e riscaldamento è inefficiente a causa di un intervento tecnico di manutenzione, da tempo segnalato, che doveva essere effettuato la scorsa estate e che ad oggi risulta ancora inevaso. Questa condizione espone il personale ad umidità e basse temperature, favorendo i malanni di stagione ed impedisce allo stesso la cura dell'igiene personale.

Questo è solo l'ultimo caso di "disattenzione ordinaria" nei confronti di una sede che per l'importanza operativa e il totale dei beni dello Stato ivi contenuti meriterebbe ben altre attenzioni.

A titolo esemplificativo ci viene riportato che dal 2014 la sede è stata interessata da un importante d'anno d'acqua, il cui sversamento ha danneggiato il rivestimento in legno delle pareti d'ingresso ed il parquet posto nella denominata sala Vip sollevandolo; tuttavia pur non di procedere alla riparazione spesso si ricorre ad un tappeto richiesto al vicino Comando Scuole per nascondere la superficie danneggiata.

Come alla stessa stregua vorremmo comprendere per quale arcano motivo, sempre dal 2014 ad oggi, non si è proceduto alla riparazione della superficie esterna dell'hangar danneggiata dall'aereo Ryanair.

Da quanto ci risulta, pur essendo stati accreditati i fondi, il sistema antintrusione e videosorveglianza della sede ad oggi sono ancora inefficienti e tenuto conto del valore dei beni custoditi, ma soprattutto per motivi di sicurezza, vorremmo conoscerne le ragioni.

Inoltre considerato che il ritardo per l'approvvigionamento di un condizionatore della sala server ha danneggiato irreparabilmente il N.A.S. (Network Attached Storage) causando la perdita di gran parte dei dati conservati al suo interno.

In diverse occasioni il CONAPO ha segnalato la critica situazione, in termini di spazio, in cui verte la struttura, poiché nella medesima operano il personale del Reparto volo, la SOCAV e spesso si svolge attività di formazione e malgrado ciò, con impressionante rapidità, per sopperire alle esigenze dell'equipaggio della Polizia di Stato del Piaggio P180, si è individuato e quindi sottratto alla disponibilità del personale VVF un locale da destinare ad essi.

Ben venga lo spirito di collaborazione tra amministrazioni, ma è intollerabile riscontrare i ritardi con i quali vengono affrontate le questioni interne quando si risolvono con sorprendente rapidità e dinamicità le problematiche esterne.

Non spetta ad un organizzazione sindacale preoccuparsi dei beni dell'amministrazione pubblica ma tale compito è demandato ai dirigenti stessi che sono investiti a pieno titolo di tale onere.

Per quanto sopra esposto s'invitano le SS.LL. in indirizzo a voler risolvere, ognuno per gli ambiti di competenza, alle problematiche esposte.

La presente vale come ultima comunicazione prima di dare seguito ad iniziative di protesta consentite dalla normativa vigente e notiziare gli enti di controllo deputati.

Distinti saluti.

il Segretario Regionale  
CONAPO Sindacato Autonomo VVF  
C.S.E. Rossano RIGLIONI

(f.to)