



Segreteria Provinciale CONAPO Macerata
e-mail: macerata@conapo.it
PEC: conapo.macerata@pec.it
Tel: 3315790979

PROT. 12/2019 MACERATA 06-04-2019

alla Direzione Centrale per l'Emergenza
Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo
D.G. VF: Ing. Guido Parisi

alla Direzione Centrale per le Risorse
Logistiche e Strumentali
D.G. VF: Ing. Silvano Barberi

al Direttore regionale
VVF Marche
D.S. VF Ing. Antonio La Malfa

al Comandante Provinciale
VVF Macerata
1°D. VF Ing. Pier Paolo Patrizietti

e p.c. alla Segreteria Regionale CONAPO
VE Mirco Luconi

Oggetto: Situazione parco mezzi di soccorso Comando Macerata
Ulteriore aggravamento APS – l'amministrazione Centrale ne tenga conto
e assegni più APS al Comandi di Macerata!

- Con nota prot. 2980 del 11 marzo 2019 (allegato 1) la Direzione regionale VVF Marche ha inoltrato al Comando VVF di Macerata la nota prot. n° 10213 del 05 marzo 2019 della Direzione Centrale Risorse Logistiche e Strumentali, attraverso la quale si è inteso effettuare una ricognizione sull'attuale situazione e dislocazione delle APS tra le varie sedi dei comandi.
- Con nota prot. n° 2634 del 13 marzo 2019 (allegato 2) il Comando VVF di Macerata ha trasmesso alla competente direzione regionale VVF Marche lo schema riassuntivo dell'attuale situazione mettendo in evidenza il fabbisogno del Comando quantificato in 13 APS e il numero reale di quelle attualmente a disposizione quantificato in 11 APS delle quali 3 attualmente fuori servizio.
- Contestualmente nella stessa nota, il Comando VVF di Macerata ha evidenziato la necessità di vedersi assegnate 2 nuove APS per rispondere alle esigenze operative del Comando.
- Di conseguenza la Direzione regionale VVF Marche con nota prot. n° 3638 (allegato 3) del 22 marzo 2019 ha inviato il resoconto regionale alla Direzione Centrale Risorse Logistiche e Strumentali quantificando per il comando di Macerata la necessità di avere assegnate 2 nuove APS.

A fronte di quanto sopra evidenziato questa O.S. reputa necessario effettuare alcune precisazioni non di poco conto, per le quali la richiesta effettuata dal comando di Macerata e successivamente inoltrata dalla Direzione Regionale Marche, **appare del tutto sottodimensionata rispetto alla effettiva fabbisogno della realtà operativa provinciale.**

Di fatto ad oggi le APS a disposizione del Comando sono 8 che sommate alle 2 richieste, formerebbero un parco mezzi di 10 APS contro le 13 previste.

Il Comando di Macerata è formato da n° 1 sede centrale e n° 5 sedi distaccate di cui una volontaria. Presso la sede centrale, sono previste 2 squadre ordinarie, oltre alle unità dedicate alla conduzione dei mezzi di supporto, mentre nelle altre sedi permanenti sono previste per ciascuna di esse n°1 squadra ordinaria aggiungendo quella che di volta in volta viene composta dal distaccamento Volontario di Apro. Dunque, come evincibile anche dalla tabella dell'allegato n°2, **le squadre operative che costituiscono il dispositivo di soccorso sul territorio provinciale sono n°7.**

Sperando che le riflessioni di codesta amministrazione siano legate a garantire l'efficienza del dispositivo di soccorso e non a politiche di risparmio cui seguono tagli lineari anche su materiali e attrezzature, a pare di questa O.S. appare di buon senso, calcolare il numero di APS necessarie al Comando di Macerata (ma probabilmente di qualsiasi altro Comando) **sul doppio delle squadre contestualmente operative**, considerando anche la possibilità di avere un eventuale mezzo disponibile ad effettuare la sostituzione di APS che, come troppo spesso accade, si rompono ed hanno bisogno di essere portate in officina anche per tempi lunghi.

Le 8 APS attualmente in funzione più le 2 richieste **non permetterebbero la costituzione di un parco mezzi sufficiente a garantire in tutte le sedi l'operatività delle squadre di soccorso**, soprattutto nei frangenti dove le stesse potrebbero essere chiamate ad effettuare interventi in orari a cavallo del cambio turno. Niente di più facile immaginare che squadre appena entrate in servizio potrebbero trovarsi a non poter intervenire data la concomitanza di più eventi incidentali che si potrebbero verificare proprio nel lasso di tempo dove la squadra smontante si trovi a dover risolvere un intervento nel giro di qualche ora oltre il normale orario di lavoro.

Per tanto, con la presente, in linea con il fabbisogno dichiarato dall' amministrazione locale nella nota prot. n° 2634 del 13 marzo 2019, si chiede di poter prendere in considerazione la possibilità di prevedere, per questo Comando, **almeno n° 3 APS in aggiunta a quelle richieste dall'amministrazione locale**, permettendo la dislocazione di n° 2 APS per ogni singolo distaccamento oltre le 3 previste per la Centrale.

Stante la tipologia di interventi effettuati sul territorio si ritiene doveroso evidenziare che delle 4 APS necessarie almeno due siano di piccola taglia, fermo restando i 5 posti utili per la squadra e non 3 come accaduto per altri mezzi assegnati quali il MITSUBISCHI CANTER 3P VSAC 1300 L.

Nella speranza che le osservazioni di questa segreteria possano essere recepite positivamente dalle SS.LL.EE in indirizzo, alle quali si chiede di prendere provvedimenti e implementare le richieste avanzate da questo Comando, si rimane in attesa di un riscontro e si porgono distinti saluti.

SEGRETARIO PROVINCIALE
CONAPO MACERATA
MICHELE CICARILLI



TABELLA RIEPILOGATIVA

		PROPOSTA CONAPO + 4 APS	PROPOSTA COMANDO MC + 2 APS		
SEDE	SQUADRE	SITUAZIONE APS NECESSARIE	SITUAZIONE CON APS ATTUALI PIU' LE 2 RICHIESTE	SITUAZIONE ATTUALE	OSSERVAZIONI
CENTRALE MACERATA	2	3	2	2	
CIVITANOVA MARCHE	1	2	2	2	DI CUI UNA A 3 POSTI INADEGUATA
CAMERINO	1	2	2	2	
TOLENTINO	1	2	2	1	
VISSO	1	2	1	1	CONDIZIONE NON OTTIMALE
APIRO	1	2	1	ATTUALMENTE SPROVVISTO	CONDIZIONE NON OTTIMALE
TOTALE	7	ALMENO 13	10	8	CONDIZIONE DECISAMENTE LONTANA DA QUELLA NECESSARIA



MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento Dei Vigili Del Fuoco Del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Vigili Del Fuoco Macerata
"Incendii flamma me non invadit"

Ufficio Segreteria
Tel. 0733/279412

Alla C.G.I.L.
SEDE
zittigius@libero.it

Alla C.I.S.L.
SEDE
william.berre@vigilfuoco.it

Alla U.I.L.
SEDE
luca.buldonini@vigilfuoco.it

Alla CONAPO
SEDE
macerata@conapo.it

Alla U.S.B.
SEDE
edoardo.scialbini@vigilfuoco.it

OGGETTO: Dislocazione squadre antincendio - Equipaggio.

Per opportuna conoscenza si trasmette in allegato la nota di questo Comando, pari oggetto, prot. n. 4624 del 13/03/2019 che riscontra quanto richiesto da parte della Direzione Marche con prot. n. 2980 del 11/03/2019.

IL COMANDANTE
(Patrizietti)

/cb

Pag. 1/1

COMANDO VIGILI DEL FUOCO MACERATA	
Viale Indipendenza, 158 62100 Macerata Tel. 0733/279410 e-mail ordinaria: comando.macerata@vigilfuoco.it e-mail certificata: com.macerata@cert.vigilfuoco.it	Numeri utili per richieste interventi Servizi di Soccorso Tecnico Urgente: Sala operativa: 0733/279498 Fax: 0733/279430 e-mail ordinaria: s0.macerata@vigilfuoco.it e-mail certificata: com.salaop.macerata@cert.vigilfuoco.it

ALLEGATO 2



MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento Dei Vigili Del Fuoco Del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Vigili Del Fuoco Macerata
“Incendii flamma me non invadit”

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COM-MC
REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. 4624 del 13/03/2019

Direzione Regionale Vigili del Fuoco Marche – Ancona
dir.marche@cert.vigilfuoco.it

OGGETTO: Dislocazione squadre antincendio – Equipaggi con autopompa serbatoio

Con riferimento alla nota con prot.n.2980, del 11/03/2019 di codesta Direzione Regionale, si allega il prospetto dal quale si evince l'attività operativa di questo Comando nell'ultimo quinquennio.

Per quanto sopra si è apportata la correzione inerente il COA di Arquata del Tronto che non dipende da questo Comando.

Nella tabella allegata è riportata la realtà operativa delle sedi effettive di questo Comando con a fianco la consistenza delle APS in servizio, quelle fuori servizio ed il relativo fabbisogno.

Si segnala che attualmente questo Comando ha n°3 APS fuori servizio.

Si rappresenta che, valutato il fabbisogno di APS per coprire adeguatamente tutte le sedi (13 APS) e il numero reale di quelle in servizio (11 APS di cui 3 fuori servizio), questo Comando necessita di una assegnazione di ulteriori n°2 nuove APS.

Distinti saluti.

IL COMANDANTE
(Patrizietti)

FER/ff

Pagina 1 di 1

COMANDO VIGILI DEL FUOCO MACERATA

Viale Indipendenza, 158 62100 Macerata
Tel. 0733/279410

e-mail ordinaria: comando.macerata@vigilfuoco.it
e-mail certificata: com.macerata@cert.vigilfuoco.it

Numeri utili per richieste interventi Servizi di Soccorso Tecnico Urgente
Sala operativa: 0733/279498 Fax: 0733/279430
e-mail ordinaria: so.macerata@vigilfuoco.it
e-mail certificata: com.salaop.macerata@cert.vigilfuoco.it

SEDI COMANDO	2014	2015	2016	TERREMOTO 2016	2017	TERREMOTO 2017	2018	TERREMOTO 2018	TOTALE INTERV. TERREM.	TOTALE INTERVENTI 2014-2018 PER SEDE	TOTALE MEDIA 5 ANNI	MEDIA x 100
CENTRALE MACERATA	2.146	2.283	3.971	1.109	2.584	1.898	2.373	1.401	13.357	4.408	17.765	3.553
CIVITANOVA MARCHE	1.444	1.550	1.816	152	1.598	245	1.554	398	7.962	795	8.757	1.751
CAMERINO	569	708	1.820	1.157	741	2.517	752	826	4.590	4.500	9.090	1.818
TOLENTINO	622	820	1.418	183	781	400	869	252	4.510	835	5.345	1.069
VISSO	43	60	897	2.675	297	3.322	158	667	1.455	6.664	8.119	1.624
APIRO	108	148	198	5	184	4	151	12	789	21	810	162
RECANATI			46						46		46	9
ALTRO COMANDO	6	19	3.450	17.017	619	11.390	24	117	4.118	28.524	32.642	6.528
TOTALE	4.938	5.588	13.616	22.298	6.804	19.776	5.881	3.673	36.827	45.747	82.574	165
			35.914		26.580		9.554					
				82.574								

SEDI COMANDO	Sede Centrale	Distaccamento permanente	Distaccamento permanente	Totale Sedi	MEDIA x 100	Squadre APS	APS Servizio	APS Riserva	APS Fuori Servizio	Fabbisogno APS	APS Assegnate	Scostamento APS
CENTRALE MACERATA	C			1	36	2	1	0	-2	4	3	-3
CIVITANOVA MARCHE	P			1	18	1	2	0	0	2	2	0
CAMERINO	P			1	18	1	2	0	0	2	2	0
TOLENTINO	P			1	11	1	1	0	-1	2	2	-1
VISSO	P			1	16	1	1	0	0	2	1	-1
APIRO	V			1	2	1	1	0	0	1	1	0
RECANATI				0								
ALTRO COMANDO				65								
TOTALE				6	165	7	8	0	-3	13	11	-5

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

Servizio Risorse Logistiche Strumentali

Ai COMANDI VV.F.

ANCONA

com.ancona@cert.vigilfuoco.it

ASCOLI PICENO

com.ascolipiceno@cert.vigilfuoco.it

MACERATA

com.macerata@cert.vigilfuoco.it

PESARO URBINO

com.pesarourbino@cert.vigilfuoco.it

All. n. 2

Oggetto: Dislocazione squadre antincendio – Equipaggi con autopompa serbatoio.

Con l'allegata nota n. 10213 del 05.03.2019, la Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali chiede informazioni sulla dislocazione delle squadre antincendio nelle strutture territoriali.


A tal proposito si chiede a codesti Comandi di indicare, valutare e trasmettere aggiungendo negli allegati prospetti excel, i dati richiesti completi in ogni loro parte aggiornando ove necessario quanto già indicato.

Il Comando di Ascoli Piceno vorrà inoltre specificare il fabbisogno complessivo dell'istituendo Comando di Fermo.

Si rimane in attesa di quanto sopra entro il termine del 20 marzo 2019.

ALM/ac

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Ing. Antonio La Malfa



Distribuzione interna: Consegnerario

ALLEGATO 3

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

Servizio Risorse Logistiche e Strumentali

Al Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali
Ufficio Mezzi, Materiali e Attrezzature AIB

dc.risorselogistichestrumentali@cert.vigilfuoco.it
ril.macchinarimateriali@cert.vigilfuoco.it

OGGETTO: ***Dislocazione squadre antincendio – Equipaggi con autopompa serbatoio: fabbisogno di dotazione APS.***

In riscontro alla nota n.10213 del 05/03/2019, dopo aver provveduto alla verifica dei dati secondo le indicazioni ricevute, si trasmette in allegato il prospetto aggiornato.

Ad ogni buon fine, oltre al prospetto, si comunica quanto segue:

Il quadro di esigenze di autopompa serbatoio di nuova fornitura che emerge nei territori dei Comandi VV.F. della regione Marche ove operano n. 28 squadre di soccorso, a fronte della attuale dotazione complessiva di n. 45 APS, è di n. 10 mezzi di nuova fornitura, per sostituire i mezzi obsoleti ed acquisire una unità nuova per l'istituendo Comando di Fermo.

In dettaglio la situazione distinta per Comando VV.F. è la seguente:

1. per il Comando VV.F. di **Ancona** (squadre di soccorso n. 9), al quale sono in dotazione n. 13 APS, delle quali n. 1 è tre posti e n. 3 APS sono Eurofire anno di costruzione 1995/96, **necessitano n. 4 APS** di nuova costruzione in sostituzione di quelle obsolete;
2. per il Comando VV.F. di **Ascoli Piceno** distinguendolo dall'istituendo Comando di Fermo (squadre di soccorso n. 4, compresa quella del presidio COA di Arquata del Tronto, erroneamente collocata in tabella nel territorio di Macerata) al quale sono in dotazione n. 7 APS, di cui n. 1 APS è un Eurofire anno di costruzione 1995, **necessita n. 1 APS** di nuova costruzione in sostituzione di quelle obsolete;

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

Servizio Risorse Logistiche e Strumentali

3. per l'istituendo Comando VV.F. di **Fermo**, distinguendolo dal Comando di Ascoli Piceno (squadre di soccorso n. 2), al quale sono in dotazione n. 3 APS, delle quali n. 1 è tre posti, **necessita n. 1 APS** di nuova costruzione per sede centrale, **evidenziando a rettifica della tabella che il Distaccamento di Amandola è permanente**;
4. per il Comando VV.F. di **Macerata** (squadre di soccorso n. 7, di cui n. 1 volontaria del Distaccamento di Apiro), al quale sono in dotazione n. 11 APS, delle quali n. 1 è tre posti, n. 2 APS sono Eurofire anno di costruzione 1995/96 e n. 1 è un Eurotech, **necessitano n. 2 APS** di nuova costruzione in sostituzione di quelle obsolete, **evidenziando a rettifica della tabella che non esiste un distaccamento di Recanati**;
5. per il Comando VV.F. di **Pesaro e Urbino** (squadre di soccorso n. 6), al quale sono in dotazione n. 11 APS, delle quali n. 1 è tre posti e n. 2 APS sono Eurofire anno di costruzione 1995/96, **necessitano n. 2 APS** di nuova costruzione in sostituzione di quelle obsolete, **evidenziando a rettifica della tabella che il Distaccamento di Macerata Feltria è permanente**.

ALM/ac

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Ing. Antonio LA MALFA



Regione	Provincia	Sede	Sede centrale			Distaccamento permanente	Distaccamento volontario	Altra sede	Totale sedi	Media interventi 2014-2018 X 100	Squadre APS	APS Servizio	APS Riserva	Fabbisogno APS	APS Assegnate	Scostamento APS	
MARCHE	ANCONA	Altro Comando (AN.9999)				P	PRT	1	0	0	0						
MARCHE	ANCONA	Ancona (Portuale) (AN.1500)				P		3	1	1	1(3/p)						
MARCHE	ANCONA	Arcevia (AN.3500)				P		29	2	2	1	1					
MARCHE	ANCONA	Comando Provinciale AN (AN.1000)	C	P				11	1	1	1	1					
MARCHE	ANCONA	Fabriano (AN.2000)	P					5	1	1	1	1					
MARCHE	ANCONA	Falconara (Aeroportuale) (AN.2501)	P	AE				14	1	1	1	1					
MARCHE	ANCONA	Jesi (AN.2001)	P					11	1	1	1	1					
MARCHE	ANCONA	Nucleo Sommozzatori (AN.1551)	P	SMZ		0	0	0	0	0	0						
MARCHE	ANCONA	Osimo (AN.2002)	P					11	1	1	1	1					
MARCHE	ANCONA	Senigallia (AN.2003)	P					11	1	1	1	1					
MARCHE	ASCOLI PICENO	Altro Comando (AP.9999)	1	9	0	3	11	85	9	9	4	4					
MARCHE	ASCOLI PICENO	Amandola (AP.4000)	P					4	1	1							
MARCHE	ASCOLI PICENO	Comando Provinciale AP (AP.1000)	C	P				75	2	2	1	1					
MARCHE	ASCOLI PICENO	Fermo (AP.2000)	P					21	1	2	1(3/p)	1					
MARCHE	ASCOLI PICENO	S.Benedetto del Tronto (AP.2001)	P					18	1	1	1	1					
MARCHE	ASCOLI PICENO	Presidio Arquata del Tronto	P					1	1	1							
MARCHE	MACERATA	Altro Comando (MC.9999)	1	3		5	119	6	7	3	2						
MARCHE	MACERATA	Apiro (MC.5000)	V			2		1	1								
MARCHE	MACERATA	Camerino (MC.2000)	P			21	1	1	1	1(3/p)							
MARCHE	MACERATA	Civitanova Marche (MC.2001)	P			18	1	1	1	1							
MARCHE	MACERATA	Comando Provinciale MC (MC.1000)	C	P		36	2	2	1	1							
MARCHE	MACERATA	Tolentino (MC.4001)	P			11	1	1	1	1							
MARCHE	MACERATA	Visso (MC.4000)	P			16	1	1									
MARCHE	PESARO	Altro Comando (PS.9999)	1	5	1	0	7	165	7	7	4	2					
MARCHE	PESARO	Cagli (PS.2000)	P			7	1	1	1	1(3/p)							
MARCHE	PESARO	Comando Provinciale PS (PS.1000)	C	P		22	2	2	1	1							
MARCHE	PESARO	Fano (PS.2001)	P			13	1	1	1	1							
MARCHE	PESARO	Macerata Feltria (PS.4000)	P			3	1	1	1	1							
MARCHE	PESARO	Urbino PS (PS.2003)	P			8	1	1	1	1							
Totali		4	17	1	3	28	422	28	29	16	10	0	0				

