



Sezione Regionale CAMPANIA  
Responsabile VFC Antonio TESONE  
Cell.3346977348 - Fax 0812595462  
PEC [conapo.campania@pec.it](mailto:conapo.campania@pec.it)  
mail [campania@conapo.it](mailto:campania@conapo.it)  
Prot.05/2021

Napoli, 11 Aprile 2021

Alla DIREZIONE VV.F CAMPANIA  
Dott. Ing. Marco **GHIMENTI**

E.p.c Signor Comandante VVF Salerno  
Dott. Arch. Rosa **D'ELISEO**

Oggetto: **Logistica Smzt dislocati presso il Reparto Volo VV.F Pontecagnano SA**

Egredi Dirigenti,

come è noto lo scorso anno è partito, in diverse realtà territoriali del CNVVF, la Sperimentazione della dislocazione dei Smzt, nel periodo maggio/novembre, presso i reparti Volo al fine di implementare il Servizio di Elisoccorso reso dal CNVVF.

Considerando il successo di tale lodevole iniziativa, quasi certamente, la stessa dovrebbe essere ripetuta anche per quest'anno.

Riteniamo importante ribadire, che a consuntivo di quanto svolto lo scorso anno, i Smzt della Campania hanno consentito lo svolgimento di tale servizio senza interruzioni, come riconosciuto da parte del Dirigente Generale per L'Emergenza.

Il tutto è stato possibile anche grazie a sacrifici personali da parte dei Smzt: tale servizio si è svolto in larga parte in concomitanza con i periodi in cui il personale deve usufruire delle ferie, durante l'emergenza Covid 19, con minimo preavviso, senza una adeguata preparazione logistica delle Sedi, eccetera ma si è riusciti comunque sia garantire le presenze presso i Reparti Volo sia a mantenere sempre un elevato livello di operatività del N.S.S.A. VVF Campania.

In previsione dell'imminente ripartenza di tale Dispositivo riteniamo importante ribadire quanto già affermato, in occasione della riunione Nazionale del 15 febbraio 2021 tra la nostra OS e l'Amministrazione, ovvero le notevoli criticità logistiche che si sono riscontrate, quasi ovunque, in merito all'applicativo del Dispositivo di Dislocazione Smzt presso i Reparti Volo.

Nello specifico per quanto attiene la nostra realtà territoriale - considerando superata oramai la fase sperimentale, in cui potevano anche essere comprese e superate talune criticità - è necessario garantire, al più presto, una adeguata sistemazione logistica del personale e delle attrezzature dei Smzt che prestano servizio presso i Reparti Volo.

Il tutto nelle more dell'**ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO del DLgs 81/08** con particolare riferimento:

## **1. AMBIENTI DI LAVORO**

### **1.12 Spogliatoi e armadi per il vestiario**

1.12.1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.

1.12.3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.

1/2

1.12.4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro. 1/2

1.12.5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.

### **1.13. Servizi igienico assistenziali**

#### **1.13.1. Acqua**

1.13.1.1. Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.

1.13.1.2. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie

#### **1.13.2. Docce**

1.13.2.1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono.

1.13.2.3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.

1.13.2.4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi

### **1.11 Locali di riposo e refezione**

#### **1.11.1. Locali di riposo**

1.11.1.1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile

L'applicativo di quanto disposto dall'**ALLEGATO IV** rivestono necessità oggettive, anche in relazione dell'attività specifica svolta dal personale Smzt.

Un numero adeguato di armadietti per le attrezzature, separati da quelli del vestiario rappresentano una necessità che non può essere derogata oltre.

Locali dedicati al personale Smzt, sia in relazione al necessario distanziamento sociale dovuto all'emergenza Covid19 ancora in atto, sia al riposo necessario dopo l'attività iperbarica rappresentano una ulteriore necessità che deve essere colmata al più presto.

In pratica e in concreto si deve adeguare la struttura alle necessità del personale e non far sì, come avvenuto lo scorso anno, che avvenga il contrario.

Alla luce di quanto segnalato, prima che si inizi la Dislocazione del personale Smzt presso il Reparto Volo VVF di Pontecagnano – SA – di adeguare la struttura in relazione alla presenza del personale Smzt.

Certi di un cortese riscontro si inviano cordiali saluti

M.I

Il Segretario Regionale  
CO.NA.PO (Sindacato autonomo VV.F)  
VFC Antonio TESONE