



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"



Sezione Provinciale di SASSARI

Segretario Provinciale SCS Pietro Nurra
c/o Comando Prov.le VV. F Sassari
Piazza Conte Di Moriana 1 07100 Sassari
E-mail sassari@conapo.it 331-5784450
Prot.Prov.le n. 23/2021

Sassari 03/12/2021

Al Comandante Provinciale VVF Sassari
DS Ing. Gianfrancesco MONOPOLI

Al R.S.P.P D Ing. Giacomo TRANCHIDA

Al medico Competente
Dott. Antonello SERRA

E p.c. Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali
D.G. Ing. Giovanni NANNI

Al Direttore Regionale Sardegna
D.G. Ing. Marco FREZZA

Al Sindaco del Comune di OZIERI
Sig. Marco MURGIA

Alla Segreteria Nazionale CONAPO

Oggetto: Problematiche distaccamento Ozieri

Egregio Comandante, nostro malgrado la scrivente O.S. si trova nuovamente costretta a ritornare sulle problematiche ancora insolute della sede permanente dei VVF di Ozieri condizioni oramai perpetrata nel tempo che hanno portato il personale a non tollerare (come comprensibile) tale situazione.
Tali problematiche più volte segnalate; non garantiscono i requisiti minimi di salubrità e condizioni igienico sanitarie nel posto di lavoro al personale che vi presta servizio.
Muffa e infiltrazioni idriche oramai non sono più tollerabili, sono presenti nei bagni e nelle camerette, con intonaci che cadono all'interno delle camerette e dell'autorimessa.
L'acqua che si infiltra dal tetto allaga letteralmente le plafoniere elettriche pregiudicandone sia il funzionamento ma ancor peggio esponendo il personale a potenziali pericoli corto circuito o peggio ancora di folgorazione.
La linea telefonica non funziona correttamente e questo potrebbe creare ritardi nell'attivazione del sistema di soccorso con gravi conseguenze per l'utenza che chiede soccorso, non si può contare nemmeno sul "cellulare di partenza" in quanto; data l'ubicazione della sede la copertura telefonica non è garantita per il gestore telefonico attualmente in uso.

Le serrande nonostante le promesse continuano a non funzionare e rimanere aperte e questo oltre a rendere vulnerabile la sede da eventuali accessi non autorizzati non consente un adeguato isolamento termico, con il conseguente aggravio di spese nonché l'ingresso di ratti o altri animali dato il posizionamento campestre della sede. Il citofono e da due anni che non funziona e chi si presenta al cancello per farsi aprire deve telefonare alla sede, è una situazione ormai campale.

Vi è l'assenza della linea internet per la quale a proprie spese il personale cerca di sopperire con gestori telefonici mobili.

La sede Necessita di un pc adeguato per i normali servizi per consentire agevolmente la compilazione delle schede di intervento e attività di p.g.

Quanto sopra come già anticipato è segnalato da tempo, aldilà di migliorie logistiche; sono oramai improcrastinabili gli interventi per la messa in sicurezza dei lavoratori con una serie di interventi per il ripristino del cosiddetto "minimo sindacale" in termine di salubrità e condizioni igienico sanitarie, le stesse oramai hanno raggiunto una indiscutibile urgenza e riteniamo che non possano avere ulteriori ritardi anche **in virtù della retta di affitto che il comando paga per la sede in oggetto.**

Alla luce di quanto sopra esposto anticipiamo che in mancanza di urgenti interventi atti a sanare l'intollerabile situazione della sede, ricorrerà ad ogni utile azione sindacale anticipandole che qualora la S.V. non possa trovare nel locatore (Comune di Ozieri) una soluzione percorribile nel breve chiede lo spostamento del personale dalla sede VVF del comune di Ozieri per mancanza delle condizioni igienico sanitarie minime. A garanzia e incolumità del personale.

Credendo di avere formulato richieste esclusivamente mirate al ristabilimento di normali condizioni lavorative, si attende un sollecito e fattivo riscontro, si resta a completa disposizione e si porgono cordiali saluti.









