



CONAPO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

Segreteria Provinciale Oristano

c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Oristano

Segretario provinciale: CSE G.A. Mellai

e-mail : oristano@conapo.it

Cell. 3495947035

Prot. N. 05/25

Oristano, 16 giugno 2025

**Al Comandante Provinciale
dei Vigili del Fuoco di Oristano
Ing. Angelo Ambrosio**

e, p. c.

Segreteria Generale CONAPO

Segreteria Regionale CONAPO

OGGETTO : FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE CENTRALE DI ORISTANO.

Egr. Ing. Angelo Ambrosio, questa Organizzazione sindacale CONAPO di Oristano, ritiene necessario e urgente l'attivazione del funzionamento complessivo dell'impianto di climatizzazione presente nelle sale e negli alloggi destinati al personale operativo Vigilfuoco che presta servizio presso la sede Centrale di Oristano.

L'impianto centralizzato degli alloggi del personale programmato per l'uso invernale e' stato recentemente invertito in funzione climatizzazione.

Dal **primo giugno 2025** l'impianto di climatizzazione non e' ancora funzionante nella modalita' di utilizzo in favore del personale dei Vigili del fuoco.

Alla fine del mese di maggio 2025 questa Organizzazione sindacale aveva informato per il tramite del Funzionario di riferimento la problematica evidenziata e veniva garantito il funzionamento della climatizzazione degli ambienti destinati alla permanenza del personale dei Vigili del fuoco. Ad oggi abbiamo accertato che nella giornata del 15 giugno l'impianto di climatizzazione dei locali siti al secondo piano i climatizzatori erano funzionanti mentre **la notte** (dalle ore 20,00 in poi) **non erano piu' funzionanti**.

Come sara' facilmente comprensibile, con l'aumentare delle temperature esterne (anche in taluni casi superiori a 36° nel mese di giugno 2025), viene a crearsi una situazione di disagio fisico e psicologico che determina conseguentemente una inefficace prestazione fisica del personale impegnato nel soccorso tecnico urgente in servizio presso la sede centrale del Comando.

Con l'aumentare delle temperature infatti, si determina nel personale uno stress termico a seguito di interventi particolarmente complessi e prolungati (incendi boschivi/di vegetazione interventi di altra natura in zone urbanizzate, ecc.) che necessitano del recupero psicofisico adeguato tramite assunzione di liquidi (acqua minerale ed integratori salini), cio' si ripercuote anche nelle condizioni ambientali per le temperature sfavorevoli dei locali destinati alla permanenza del personale operativo Vigili del fuoco nella sede di servizio.

Attualmente le alte temperature delle stanze presenti al secondo piano della sede Centrale stanno creando disagio e stress nel personale Vigili del fuoco, ambienti destinati al recupero psico fisico successivo agli interventi di soccorso nel territorio di competenza, questa condizione si ripercuote negativamente nella salute dei lavoratori interessati.

Questa Organizzazione sindacale CONAPO di Oristano chiede che venga al piu' presto ripristinata la funzionalita' dell'impianto di climatizzazione centralizzato presente al secondo piano della sede Comando provinciale di Oristano sia di giorno che di notte, cosi' come era stata programmata e attuata nello scorso anno 2024.

In attesa di un Suo cortese e urgente cenno di riscontro, si porgono Distinti saluti

*Il Segretario Provinciale
Giuseppe Angelo Mellai*

Mellai