



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"



Segreteria Provinciale di Reggio Emilia

c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Reggio Emilia
Email: reggioemilia@conapo.it
PEC: conapo.reggioemilia@pec.it
Tel.: 347 4404075 Stefano Ambrosecchia

Reggio Emilia, 28.04.2025

Prot. N. 08/2025

AI COMANDANTE dei VIGILI DEL FUOCO
DI REGGIO EMILIA
Ing. Antonio Annecchini

E p.c. Alla Segreteria Regionale CONAPO EMILIA ROMAGNA

Oggetto: Segnalazione criticità Comando di Reggio Emilia

Egregio Comandante,

La scrivente Organizzazione Sindacale intende segnalare, con la massima urgenza, una serie di gravi problematiche che affliggono il Comando di Reggio Emilia, ritenute non più sostenibili né compatibili con un luogo di lavoro dignitoso né con un servizio tecnico urgente di soccorso adeguato ai cittadini.

1) Condizioni manutentive sede Centrale

Si riscontrano situazioni inaccettabili sotto il profilo della manutenzione: bagni inagibili da tempo nella zona Dl. 81/Palestra per semplici anomalie (es. cassetta WC non funzionante), tra l'altro utilizzati anche da personale esterno partecipante ai corsi e/o da frequentatori della palestra. Stesse problematiche nei bagni delle camerette mai riparate, nonostante ripetute segnalazioni. Docce con evidenti pareti con la muffa, compromettendo la salubrità e creando rischi per la salute dei lavoratori.

2) Servizio di pulizia carente

Come già evidenziato con nostra nota n. 4 del 27/02/2025, persistono forti criticità nel servizio di pulizia: cestini non svuotati per giorni, scale sporche, condizioni igieniche precarie nelle zone comuni (es. area macchinette al piano terra). In particolare, la pulizia delle camerette e dei servizi igienici non rispetta gli orari indicati nell'O.d.G. n. 807/2024. Inoltre, vi è sovrapposizione tra personale delle pulizie e turno smontante, con ingressi anticipati da parte degli addetti alle pulizie, non consentendo un'idonea pulizia del locale.

3) Stato dei mezzi di servizio

Il mezzo APS targato VF 30224, seppur non utilizzabile se non in casi estremi (come da comunicazioni informali), non risulta ufficialmente fuori servizio nell'applicativo GAC Web, risultando "informalmente" accantonato per un problema meccanico al mezzo non riparabile per una carenza di fondi sui capitoli a disposizione del Comando.

L'autogrù targata VF 25314 dal 1° gennaio 2024 è stata fuori uso per oltre 300 giorni, ritenendolo un mezzo di soccorso dove per vari casi, anche a volte minimi, può esser rilevante la sua efficienza

si trova tuttora accantonata, sempre per mancanza di risorse economiche. Si confida che questa decisione non comprometta il corso di Autogrù in programma per il personale di questo Comando. Questa O.S. ribadisce l'importanza di dichiarare fuori uso i mezzi non più idonei al soccorso. Ci chiediamo quali siano le intenzioni del Comando riguardo ai mezzi in disuso da anni e parcheggiati dietro l'hangar.

4) Sala Operativa

È nota una richiesta formale da parte del responsabile della Sala Operativa del Comando per la sostituzione di materiale vetusto (sedie ergonomiche) utilizzato h24 da anni, alcuni di questi strumenti non vengono sostituiti da anni, compromettendo salute e sicurezza degli operatori. Inoltre le cuffie vengono passate da un operatore all'altro, per carenza di dispositivi, con evidenti rischi igienici, la situazione non è più sostenibile.

Anche il CED versa in condizioni critiche: vi sono apparecchiature con oltre vent'anni di servizio e preventivi per aggiornamenti risalenti al 2024 mai presi in considerazione.

5) Sede di Guastalla

Sono note al Comando problematiche ai portoni dell'autorimessa, aperture e chiusure non attivabili in modo automatizzato, solo manualmente, compromettendo le tempistiche del servizio tecnico urgente. Inoltre, risultano criticità all'impianto di riscaldamento e raffrescamento, in particolare alla caldaia e ai termoconvettori, questi ultimi con perdite evidenti dal soffitto.

6) Sede di S. Ilario d'Enza

Risultano problematiche relative agli apparati telefonici, non più affidabili per il servizio richiesto. Insegna non più funzionante da moltissimo tempo, il distaccamento non è individuabile dalla strada nelle ore notturne.

7) Attrezzature

Si notano difficoltà nell'acquistare materiali ordinari per il S.T.U. come zaini per contenere armamentari per aperture porte, minuterie utilizzate nelle partenze, ecc... fino ad arrivare alla termocamera, strumento essenziale per gli incendi, ricordiamo che ad oggi abbiamo distaccamenti sprovvisti in quanto la termocamera assegnata non può esser d'aiuto nello spegnimento di un incendio in quanto vi sono direttive dal Comando che non lo consentono.

Alla luce di quanto esposto, chiediamo di sapere come questo Comando intenda affrontare e risolvere tali criticità. Inoltre, ci chiediamo se le Direzioni Centrali siano state informate della situazione e, in caso affermativo, invitiamo a sollecitare un adeguato stanziamento economico per affrontare i problemi manutentivi e operativi, anche quelli non menzionati nella presente.

Si richiede un riscontro urgente alla presente comunicazione, riservandoci, in mancanza di risposte concrete, di adottare tutte le iniziative sindacali ritenute opportune per tutelare il personale e garantire un livello di servizio dignitoso ed efficiente.

Distinti saluti

**CO.NA.PO. Sindacato Autonomo VVF
Segretario Provinciale Reggio Emilia
VE Stefano Ambrosecchia**

