



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Provinciale Oristano

Oristano, 21 febbraio 2026

c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Oristano

Segretario provinciale: CSE G.A. Mellai

e-mail : oristano@conapo.it

Cell. 3495947035

Prot. N. 01/26

**Al Comandante Provinciale
dei Vigili del Fuoco di Oristano
Ing. Angelo Ambrosio**

**e, p.c. Segreteria Generale CONAPO
Segreterie Provinciali CONAPO**

**OGGETTO : URGENTE RIPRISTINO DELL'ACQUA CALDA SANITARIA E MANUTENZIONI
STRAORDINARIE DISTACCAMENTO DI ABBASANTA.**

Egr. Ing. Angelo Ambrosio, questa O.S. chiede alla S.V. l'attivazione urgente dell'impianto di produzione **dell'acqua calda sanitaria** (boiler) della sede del Distaccamento dei Vigili del fuoco di Abbasanta (OR).

L'anomalia del funzionamento era stata segnalata già' dalla metà' del **mese di dicembre 2025**, e ad oggi non risulta essere stata risolta la problematica, cio' comporta che da quasi tre mesi il personale operativo e' impossibilitato ad effettuare una doccia dopo il servizio di soccorso tecnico e conseguentemente deve rientrare alla propria residenza senza avere avuto la possibilita' di lavarsi. Si consideri che la problematica segnalata sta creando disagio tra il personale operativo che si protrae da diversi mesi ed anche perche' il mancato utilizzo dell'acqua calda sanitaria sta avvenendo nella **stagione invernale**.

Sollecitiamo un intervento straordinario e urgente per la risoluzione definitiva della problematica dell'impossibilita' di utilizzo dell'acqua calda sanitaria relativa al decoro e all'igiene del personale dei Vigili del fuoco.

Si segnalano anche le seguenti problematiche (già' da tempo segnalate al Comando) riferite alla struttura del Distaccamento di Abbasanta :

- 1) Non funzionamento del cancello di ingresso/uscita mezzi di soccorso;
- 2) Non funzionamento del cancello secondario privo di automazione;
- 3) Non funzionamento del relativo citofono cancelli di ingresso del Distaccamento;
- 4) Non funzionamento della illuminazione esterna della sede del Distaccamento;
- 5) Non funzionamento della illuminazione interna locale armadietti da intervento;
- 6) Manto stradale interno di ingresso mezzi di soccorso dissestato con avvallamenti e voragini dovuto al continuo passaggio dei mezzi pesanti dei Vigili del fuoco.

Chiediamo un Suo urgente interessamento per la risoluzione delle problematiche evidenziate, indispensabili per il benessere lavorativo del personale operativo dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Abbasanta (OR).

In attesa di un Suo cortese e urgente cenno di riscontro, si porgono Distinti saluti

Il Segretario Provinciale
Giuseppe Angelo Mellai

