



Sezione Regionale Veneto

c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Padova
Via San Fidenzio, 3 – 35100 Padova
Segretario Ernesto Magliocchetti
email: veneto@conapo.it
pec: conapo.veneto@pec.it

Padova, 9 agosto 2026

Prot. 010 /2026

**Al Direttore Interregionale Veneto e T.A.A. Vigili del Fuoco
Dott. Ing. Cristina D'Angelo**

e p.c.

**Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Dott. Ing. Eros MANNINO**

**Al Direttore Centrale per l'Innovazione Tecnologica,
la Digitalizzazione e per i Beni e le Risorse Logistiche e Strumentali
Dott. Ing. Emanuele FRANULLI**

Al Direttore Centrale per la Salute Dott. Ing. Ennio AQUILINO

All'Ufficio III – Relazioni Sindacali Dott.ssa Floriana LABBATE

Alla Segreteria Generale CO.NA.PO.

Oggetto: Gravi e persistenti criticità sui DPI in dotazione al personale operativo del Veneto – richiesta di verifica estesa alle polo ignifughe, sotto-combinazioni ignifughe, guanti da intervento e calzature basse antinfortunistiche. Ditta LA GRIFFE SRL e altri fornitori.

Con la presente, questa O.S. intende richiamare l'attenzione di codesta Direzione Interregionale su una vicenda che, lungi dall'essere circoscritta a un singolo lotto di fornitura, sta assumendo i contorni di una vera e propria criticità sistemica nella qualità dei Dispositivi di Protezione Individuale distribuiti al personale operativo.

Come noto, con nota Prot.n. 115/26 del 10 luglio 2026 la Segreteria Generale CO.NA.PO. ha segnalato al Dipartimento le gravi difettosità riscontrate sulle polo ignifughe fornite da LA GRIFFE SRL (contratto n. 8455 del 01.03.2023), che si sfaldano, si lacerano e si deteriorano a contatto con il sudore e la normale umidità corporea. Il riscontro dell'Ufficio III – Relazioni Sindacali (nota Prot.n. U.0016511 del 20.07.2026) ha confermato che, a fronte di 13.445 polo distribuite su scala nazionale nell'assegnazione massiva di maggio, risultavano già 52 capi difettosi segnalati, con sostituzione integrale disposta per la Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia (382 capi).

Si rileva, peraltro, che la stessa Direzione Interregionale, con nota prot.n. 27377 del 06.08.2026 dell'Area Gestione Patrimonio, ha sollecitato i Comandi provinciali del Veneto ad attivarsi in merito, dando così origine a una serie di disposizioni di servizio che, tuttavia, risultano tutte circoscritte alla sola verifica delle polo ignifughe:

– il Comando di Padova, con Ordine del Giorno n. 69 del 06.08.2026, ha invitato il personale a segnalare entro il 21.08.2026 le anomalie riscontrate sulle sole polo di cui al contratto n. 8455/2023, tramite invio di foto agli indirizzi email indicati;

– il Comando di Venezia, con Disposizione di Servizio prot.n. DDS.R.0000815 del 07.08.2026, ha disposto che tutto il personale effettui una verifica funzionale delle sole polo ignifughe (mediante bagnatura del tessuto o lavaggio ordinario), segnalando eventuali anomalie entro il 28.08.2026 al

responsabile del settore vestiario;

- il Comando di Belluno, con Ordine del Giorno n. 369 del 06.08.2026, ha invitato il personale a rivolgersi urgentemente, per le sole polo di nuova assegnazione, al C.R. Gildo De Vido dell'Ufficio Equipaggiamento, per la segnalazione tramite applicativo TRACK;
- il Comando di Rovigo, con Ordine del Giorno n. 576 del 06.08.2026, ha invitato il personale a segnalare, entro il 23.08.2026, i difetti riscontrati esclusivamente sulle polo ignifughe, verificandone la tenuta a strappo dopo il primo lavaggio.

Questa O.S. prende atto delle azioni sin qui intraprese dalla Direzione Interregionale e dai Comandi provinciali, ma non può non rilevare come tutte le disposizioni sopra richiamate risultino circoscritte, senza eccezione, alla sola verifica delle polo ignifughe, mentre nessuna di esse contempla, ad oggi, un'analoga procedura di verifica e segnalazione per le sotto-combinazioni ignifughe, i guanti da intervento e le calzature basse antinfortunistiche, per i quali pure risultano criticità di analoga, se non maggiore, gravità. Tale circostanza rende quanto mai necessario un intervento di coordinamento da parte di codesta Direzione Interregionale, che estenda a tutti i Comandi del Veneto una procedura di verifica e segnalazione omogenea, comprensiva di tutti i DPI oggetto delle criticità sopra esposte, e non limitata al solo capo di vestiario attualmente monitorato. Dal territorio continuano infatti a giungere segnalazioni che riguardano altri capi ed equipaggiamenti riconducibili alla medesima ditta fornitrice e ad altre voci del capitolato tecnico, e che destano analoga preoccupazione sotto il profilo della sicurezza e della tutela della salute degli operatori:

Le magliette delle sotto-combinazioni ignifughe (maglie intime) fornite da LA GRIFFE SRL presentano un grado di fragilità del tutto analogo, se non superiore, a quello delle polo: si danneggiano al primo utilizzo, come se fossero di carta, e comunque non resistono al ciclo di lavaggio ordinario, uscendo sistematicamente lacerate o deteriorate. Trattandosi di indumenti a diretto contatto con la pelle e con funzione di protezione ignifuga primaria, la loro compromissione precoce non è un mero disagio estetico ma un potenziale rischio per l'incolumità dell'operatore in caso di intervento. Si allega, a comprova di quanto sopra, documentazione fotografica datata 9 agosto 2026 relativa a una maglietta a maniche corte della sotto-combinazione ignifuga LA GRIFFE Srl (Art. ID00013, DPI di II categoria, taglia M, lotto di produzione 05/2022), che evidenzia in modo inequivocabile la lacerazione del tessuto a seguito di normale utilizzo/lavaggio.

Si segnalano criticità sui guanti da intervento in dotazione, i quali, già allo stato "nuovo" e prima di qualunque usura, risultano eccessivamente rigidi e tali da limitare in modo significativo la manualità fine dell'operatore, con evidenti ripercussioni sull'esecuzione in sicurezza delle manovre operative (uso di attrezzature, manovre di soccorso tecnico urgente, gestione di apparecchiature che richiedono precisione).

Numerosi operatori segnalano che le calzature basse antinfortunistiche in dotazione provocano seri disturbi podalici, che in diversi casi limite sono sfociati in fasciti plantari e talloniti clinicamente accertate, con conseguente ricorso a cure e, in alcuni casi, a uso di altre tipologie di calzature di sicurezza acquistate di tasca propria per limitare il disagio durante il turno di servizio.

Alla luce di quanto sopra, si CHIEDE a codesta Direzione Interregionale di:

- proporre agli Uffici competenti l'estensione della verifica tecnica e chimico-fisica già in corso sulle polo ignifughe anche alle sotto-combinazioni ignifughe fornite da LA GRIFFE SRL, accertandone la conformità alle certificazioni dichiarate, al capitolato tecnico e alla resistenza ai cicli di lavaggio previsti dalle schede tecniche del prodotto;
- avviare una ricognizione, tramite i Comandi provinciali del Veneto, delle segnalazioni relative a guanti da intervento e calzature basse antinfortunistiche, coinvolgendo la Direzione Centrale per la Salute per una valutazione ergonomica e sanitaria degli effetti riscontrati sul personale, ivi compresi i casi di fascite plantare e tallonite;
- disporre, laddove le verifiche confermino le difettosità, il ritiro cautelativo dei capi interessati e la loro sostituzione, con le medesime modalità già attivate per le polo ignifughe;
- fornire a questa O.S. un riscontro puntuale sulle risultanze delle verifiche in corso presso il

laboratorio DPI dell'Ufficio Equipaggiamento e presso la ditta fornitrice, nonché sui tempi e le modalità di eventuale revisione dei requisiti tecnici delle prossime forniture, al fine di scongiurare il ripetersi di analoghe criticità;

– garantire una comunicazione trasparente e tempestiva al personale operativo della regione circa le cautele da adottare nell'utilizzo dei capi in questione e le modalità di segnalazione delle anomalie riscontrate, anche alla luce della recente dismissione della sezione "Segnalazioni DPI" sulla Intranet e del passaggio delle segnalazioni ai soli "validatori" dell'applicativo Track, modifica che rischia di rendere meno immediato e meno tracciabile il flusso delle segnalazioni da parte del personale.

Questa O.S. sottolinea come la qualità e l'efficacia dei DPI non siano un tema meramente amministrativo, ma attengano direttamente alla sicurezza e alla salute di chi, ogni giorno, indossa tali equipaggiamenti in condizioni operative di rischio. Si confida pertanto in un riscontro sollecito e in un impegno concreto affinché le criticità segnalate trovino soluzione strutturale e non limitata al singolo episodio.

In attesa di cortese e urgente riscontro, si porgono distinti saluti.

allegati: n. [4] fotografie a documentazione del danneggiamento della maglietta della sotto-combinazione ignifuga LA GRIFFE Srl (Art. ID00013) – n. [1] video a documentazione del danneggiamento della maglietta della sotto-combinazione ignifuga LA GRIFFE Srl (Art. ID00013)

IL SEGRETARIO REGIONALE

CONAPO – Sindacato Autonomo VV.F.

Ernesto Magliocchetti



Foto 1 – maglietta asciutta




Foto 2 – maglietta bagnata, lacerata



Foto 3 – etichetta fronte



Foto 4 – etichetta retro