



Sezione Regionale Friuli Venezia Giulia

Gorizia, 04 agosto 2026

Segretario Regionale: FVG

Damjan Nacini cell 3351654705

E-mail: fvg@conapo.it

Pec: conapofvg@pec.it

Direttore reg.le VV.F. Friuli Venezia Giulia
Ing. Luigi GIUDICE

Prot.N°08/26

e p.c. Segreteria Nazionale CO.NA.PO

OGGETTO: Segnalazione grave persistenza criticità e difettosità lotti polo ignifughe in dotazione al personale – Richiesta urgente di verifiche e approvvigionamento straordinario.

Egregio Direttore,

Facendo seguito alla nostra precedente nota del 2 luglio 2026 (prot. n. 07/26), desideriamo innanzi tutto esprimere il nostro apprezzamento per l'immediato sollecito promosso da codesta Direzione per la risoluzione della criticità relativa al lotto di polo ignifughe in dotazione al personale operativo.

Purtroppo, siamo costretti a evidenziare come la problematica non sia affatto risolta e stia assumendo contorni di estrema gravità.

In un primo momento era stato riscontrato che i capi del lotto difettoso, a contatto con l'acqua, si laceravano con estrema facilità fino a strapparsi come carta, manifestando una resistenza del tutto incompatibile con le esigenze operative. A seguito del ritiro di tali lotti effettuato presso i Comandi Provinciali VVF della regione FVG per la relativa sostituzione, è emerso un fatto ancor più sconcertante: i capi forniti dai Magazzini Centrali sono stati solo in parte sostituiti — mentre la restante parte, pur essendo rientrata al magazzino regionale, non è stata ancora rimpiazzata — e, ad amara sorpresa, le maglie sostituite appartengono al medesimo lotto o presentano comunque la stessa difettosità.

Nello specifico, per questi ultimi non è nemmeno necessario il contatto con l'acqua: è sufficiente una minima trazione del tessuto per provocare enormi sfilaccature e la progressiva sfaldatura del materiale, rendendo la maglia polo in dotazione del tutto inutilizzabile.

Si ricorda che la maglia polo ignifuga costituisce un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) di II categoria, certificato secondo le norme UNI EN ISO 11612:2015 e UNI EN ISO

13688:2022. In quanto tale, essa deve garantire inderogabilmente i requisiti di sicurezza, resistenza meccanica e affidabilità previsti dalla normativa vigente.

Considerato l'attuale periodo estivo, caratterizzato da elevate temperature che comportano un impiego quotidiano e continuativo di tale vestiario da parte del personale impegnato nel soccorso tecnico urgente, si ritiene non più rinviabile un intervento risolutivo.

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede a codesta Direzione di:

1. Disporre con la massima urgenza le necessarie verifiche tecniche sulla qualità della fornitura e sulla conformità dei capi ai requisiti previsti dalle certificazioni di riferimento e dal capitolato d'appalto, adottando i conseguenti provvedimenti verso i fornitori;
2. Inoltrare con estrema urgenza ai Magazzini Centrali una richiesta straordinaria di approvvigionamento di un lotto di nuova produzione e palesemente privo dei difetti riscontrati, garantendo l'immediata sostituzione di tutti i capi non idonei distribuiti sul territorio regionale.

La tutela della salute e della sicurezza del personale rappresenta un principio imprescindibile che impone la fornitura di DPI pienamente conformi agli standard prestazionali di legge.

Certi della Sua consueta sensibilità e attenzione verso la sicurezza dei lavoratori, si resta in attesa di un cortese e sollecito riscontro.

Distinti saluti.



Il Segretario Regionale FVG
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
Damjan Nacini
(firma digitale)