



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Regionale della Valle d'Aosta

c/o Comando Regionale dei Vigili del Fuoco Aosta
C.so Ivrea 133 – 11100 Aosta
Tel.cell. 3496459006
E-mail: conapo.aosta@gmail.com
URL: www.conapo.it

Aosta, 21 agosto 2011

Prot. n 1/11 SEGR VDA

Al Coordinatore del Dipartimento del Personale e
Organizzazione della Regione Autonoma Valle d'Aosta
SEDE FAX 0165.274904

Al Coordinatore del Dipartimento Enti Locali, Servizi
di Prefettura e Protezione Civile della
Regione Autonoma Valle d'Aosta
SEDE fax 0165.273197

e.p.c.

Al Direttore dei Servizi Antincendio e di Soccorso
della Regione Autonoma Valle d'Aosta
SEDE fax 0165.31718

Al Comandante Regionale dei Vigili del Fuoco
della Regione Valle d'Aosta
SEDE Fax 0165235636

All'Unità Sanitaria Locale
Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Prevenzione
e Sicurezza degli ambienti di lavoro
c.a. Ing. Roffin
Fax: 0165.217070

Oggetto: idoneità locali distaccamento aeroportuale.

Considerato il disposto dell'Unità Sanitaria Locale, Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro in data 17 giugno 2011 riguardante gli interventi immediati e imprescindibili necessari a rendere i locali in oggetto idonei ai sensi della normativa vigente in materia di Sicurezza e Salute sui luoghi di Lavoro, CO.NA.PO. sindacato autonomo dei vigili del fuoco denuncia che a tutt'oggi tali lavori non sono stati ultimati in quanto si è provveduto esclusivamente a ripristinare il servizio di ventilazione.

La situazione è divenuta ormai insostenibile in quanto, considerate le elevate temperature stagionali e l'assenza di aperture, il sistema di climatizzazione è totalmente inefficiente. A tal proposito CONAPO Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco richiede all'Amministrazione Regionale di dotare, in via d'urgenza, tali locali di dispositivi mobili di climatizzazione e contestualmente di effettuare urgentemente tutti gli interventi necessari per ripristinare il sistema di climatizzazione.

In caso contrario, ci sentiremo legittimati a richiedere la sospensione del servizio antincendi aeroportuale in quanto i locali risulterebbero non idonei.

In mancanza di un Vostro pronto riscontro si darà corso ad idonee iniziative sindacali.

Cordiali saluti.



Il Responsabile Regionale
CONAPO Sindacato Autonomo V.V.F.
OLIVERI SIMONE