



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 17 Gennaio 2018

Prot. 014/18

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.
Prefetto Bruno FRATTASI

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Dott. Ing. Gioacchino GIOMI

Al Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e strumentali
Dott. Ing. Guido PARISI

Al Direttore Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico
Dott. Ing. Giuseppe ROMANO

Oggetto: **Vigili del Fuoco da mesi senza autobotte carburanti nel Nord Italia.**
ABP/Car 14798 Comando VVF Asti.

Giunge a questa OS CONAPO, da parte delle proprie segreterie territoriali, notizia che l'autobotte di rifornimento carburanti in oggetto, unica nel nord Italia, sia fuori servizio oramai da mesi (si vedano note allegate).

È indiscutibile ed ampiamente già dimostrata l'importanza di assicurare che il servizio reso dall'automezzo in oggetto non subisca ulteriori interruzioni.

È incomprensibile come, ad oggi, l'Amministrazione non abbia provveduto a trovare idonea soluzione al problema visto anche le diverse soluzioni prospettate proprio a livello locale e regionale dal CONAPO.

A tal proposito, si rimarca il fatto che oltre alla possibilità di sostituire il mezzo in oggetto con altro nuovo, per cui il Comando prov.le di Asti pare sia già in possesso di alcuni preventivi, l'Amministrazione dovrebbe provvedere quanto prima a valutare anche l'opportunità di reperire un mezzo alternativo per esempio fra quelli provenienti da procedimenti di sequestro. All'uopo, ci viene segnalato (notizia da verificare) che nelle disponibilità del CNVVF (forse a Capannelle) ci sia già proprio un automezzo simile che potrebbe rimpiazzare quello in oggetto, qualora non impiegato in attività.

Detto ciò, questa OS CONAPO chiede di procedere tempestivamente al vaglio di tutte le possibili soluzioni ivi compresa quella di utilizzare, se esistente e quanto meno in attesa di un prossimo acquisto, un automezzo idoneo allo scopo proveniente da procedimenti di sequestro, come peraltro giustamente suggerito

In attesa di gentile e tempestivo riscontro così come il caso richiede, si ringrazia anticipatamente.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
I.A. Antonio Brizzi
firma digitale



Allegati:

nota CONAPO Piemonte datata 16/01/2018

nota CONAPO Asti datata 06/11/2017



Sezione Regionale PIEMONTE

Torino 16 Gennaio 2018

c/o Comando Provinciale Vigili del fuoco Torino

C.so Regina Margherita 330 – 10124 Torino

Telefono 3472514308

E-mail: piemonte@conapo.it

torino@conapo.it

URL: www.conapo.it

Prot. n° 03_18

Al **Direttore Regionale Vigili del Fuoco Piemonte**
Dott. Ing. Cosimo PULITO

Comandante provinciale Vigili del Fuoco Asti
Ing. Rosario AULICINO

E, p.c. **Segreteria Nazionale CONAPO**

Segreteria Provinciale CONAPO Asti

Oggetto: Autobotte carburante (ABP/Car 14798) Comando VVF Asti

È giunta a questa OS regionale CONAPO da parte della propria sez. provinciale di Asti notizia che l'autobotte di cui all'oggetto risulta essere fuori servizio oramai da mesi (nota allegata).

Ad oggi, nonostante quanto richiesto da tempo dalla sez. prov.le CONAPO Asti, non risulta esserci alcun riscontro e soprattutto alcuna posizione concreta da parte dell'Amministrazione per risolvere il problema.

E già perché di problema, di grosso problema si tratta!

È noto infatti, che pochi, per non dire pochissimi, sono gli automezzi di tale tipologia in servizio nel CNVVF. L'autobotte di Asti risulta essere l'unica in tutto il nord Italia. Non provvedere alla riparazione o alla sostituzione sarebbe quindi fonte di potenziale danno. Danno destinato ad aumentare se si pensa che il Comando in questione registra ben oltre 30 unità adeguatamente formate per operare con tale automezzo e che da sempre si sono rese disponibili a raggiungere ogni destinazione (es. Arquata del Tronto, emergenze incendi boschivi).

Un investimento di formazione e non che non può quindi "essere lasciato nel dimenticatoio"!

Oltre alla possibilità di sostituire il mezzo in oggetto con altro nuovo, per cui il Comando prov.le di Asti pare sia già in possesso di alcuni preventivi, si invita quanti in indirizzo a valutare l'opportunità di reperire un mezzo alternativo per esempio fra quelli provenienti da procedimenti di sequestro. All'uopo, sembra che nelle disponibilità del CNVVF (forse a Capannelle) ci sia già proprio un automezzo simile che potrebbe rimpiazzare quello in oggetto. Pertanto, si chiede di procedere quanto prima a fare tutte le valutazioni e gli



Sezione Regionale PIEMONTE

c/o Comando Provinciale Vigili del fuoco Torino

C.so Regina Margherita 330 – 10124 Torino

Telefono 3472514308

E-mail: piemonte@conapo.it

torino@conapo.it

URL: www.conapo.it

Torino 16 Gennaio 2018

Prot. n° 03_18

interventi del caso al fine di poter utilizzare tale ultimo automezzo in sostituzione di quello in oggetto quanto meno in attesa di un prossimo acquisto.

In attesa di gentile e tempestivo riscontro, si ringrazia anticipatamente.

Distinti saluti.



IL SEGRETARIO REGIONALE PIEMONTE
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
Claudio CAMBURSANO

ALLEGATO



C O N A P O – SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

Sezione Provinciale ASTI
Comando Provinciale Vigili del Fuoco Asti
Via Monsignore Marello 7
E-mail: asti@conapo.it
piemonte@conapo.it
URL: www.conapo.it

ALLA C.A. COMANDANTE PROVINCIALE VVF ASTI
ALLA DIREZIONE REGIONALE VVF PIEMONTE
Ufficio Emergenza
Ufficio risorse logistiche

06/11/2017

OGGETTO:Riparazione/sostituzione ABP/Car 14798 del comando di ASTI

Con la presente,siamo a richiedervi un tempestivo riscontro in merito alle vostre intenzioni di riparazione o sostituzione a nuovo dell' ABP/Car vf 14798 del comando VVF Asti,in quanto fuori servizio ormai da mesi (dal rientro dalle zone terremotate Giugno 2017).

Vorremmo mettere in risalto l'importanza dell'argomento in quanto come ben saprete non sono molti I mezzi di questo tipo in possesso ai Vigili del Fuoco nel nord Italia,e di quanto il personale di questo Comando sia sempre stato pronto a “muoversi”oltre che per le esigenze operative anche per i rifornimenti di carburante nelle varie emenrgenze avvenute.

Con oltre 30 patentati ADR abbiamo assicurato a nostro avviso un discreto servizio come per esempio ad Arquata del Tronto,dove per mesi il personale di questo comando si e' avvicendato di continuo.

Ribadiamo quindi l'importanza di avere al piu' presto indicazioni sulle vostre intenzioni di sostituire con un mezzo nuovo quello in questione, di cui l'autorimessa di questo comando ha gia' messo a disposizione dell'amministrazione diversi preventivi.

Alleghiamo documentazione varia da visionare.

Rimaniamo in attesa di un vostro riscontro in merito.

Cordiali saluti.

Segretario provinciale CONAPO

Canicatti' Mirko