



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Sezione Provinciale SALERNO

Salerno, 17 Agosto 2017

c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Salerno
Via S. Eustachio n. 35 – 84133 Salerno.
Tel.cell. 3315784183 -
email: conapo.salerno@conapo.it

Prot. n. 15/2017

Al Sig. Comandante Provinciale VV.F. **SALERNO**
Dott. Ing. Emanuele **FRANCULLI**

e, p.c. Al Segretario Generale **CO.NA.PO**
I.A. Antonio **BRIZZI**

Oggetto: Segnalazioni mezzi di soccorso Distaccamento Nocera Inferiore.

Egr. Sig. Comandante, questa O.S. Conapo con la presente intende metterla a conoscenza delle problematiche che oramai il personale sta affrontando nell'espletare diversi interventi di Soccorso Tecnico Urgente. Più volte nell'ultimo periodo si è intervenuti in zone particolarmente disagiate, in quanto la conformazione urbanistica (strade strette, centri storici, ecc.) di competenza della sede in oggetto, non ha permesso il sopraggiungere dell'APS sul posto, creando notevoli disagi sia per l'utenza che per il personale intervenuto. Detto ciò, si fa presente che da circa un mese il distaccamento in parola non può avvalersi dell'automezzo dotato di modulo antincendio (ISUZU VF 27587) in quanto fuori servizio per problemi meccanici.

Fermo restando la totale importanza che ricopre tale mezzo per le zone sopracitate e la dovuta comprensione per i tempi di riparazione, questa O.S. chiede quantomeno la sostituzione temporanea con altrettanto mezzo con specifiche caratteristiche al precedente, in modo da poter raggiungere nel più breve tempo possibile ed in sicurezza i siti d'intervento di cui sopra ma anche e soprattutto per una efficiente risposta all'utenza.

Solo grazie alla tenacia e professionalità del personale si è finora evitato il peggio, ricorrendo spesso a quell'arte dell'arrangiarsi che in situazioni difficili contraddistingue la nostra categoria. Inoltre, sempre per opportuna conoscenza, si fa presente anche l'assenza dell'ABP che in aggiunta alla prima, crea una situazione di inefficienza che ultimamente sta attanagliando il Distaccamento.

In attesa di riscontro e interessamento al problema, si porgono distinti saluti.

Il Segretario Provinciale
CONAPO SALERNO
CSE **Raffaele VITOLO**



Segreteria Provinciale di Salern

stachio, 35 - 84133 SA salerno@conapo.it