



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50% + 1

Sezione Provinciale BENEVENTO
Responsabile VFC Livio CAVUOTO

Benevento, 10 Dicembre 2020

c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Benevento

C.da Capodimonte-S.S.90 bis-82100 Benevento

Tel.cell. 3475586325

email: benevento@conapo.it

conapo.benevento@pec.it

Prot. n. 80/2020

Al Signor
Comandante Provinciale
Vigili del Fuoco BENEVENTO
Arch. Maria Angelina D'AGOSTINO

OGGETTO: Lavori di straordinaria manutenzione presso il Distaccamento di Bonea.

Egregio Comandante,

la scrivente O.S. in data odierna ha ricevuto per conoscenza, una nota sottoscritta da tutto il personale operativo della sede distaccata di Bonea, nella quale sono stati evidenziati svariati punti di criticità inerenti i recenti lavori di manutenzione straordinaria effettuati presso la predetta sede distaccata.

Nello specifico nella nota indirizzata alla S.V. e al locale RSPP viene evidenziato che i lavori realizzati dalla ditta esterna, non solo non rispettano quanto elencato e programmato congiuntamente alle OO.SS. nel verbale di riunione del giorno 03.09.2020, ma in taluni casi sono stati eseguiti solo parzialmente o in malo modo.

A questo punto viene naturale chiederci con quali tempistiche e modi, il tecnico incaricato dal Comando di supervisionare i lavori, abbia compiuto le previste verifiche e controlli circa la tipologia e corretta qualità dei lavori compiuti dalla Ditta esterna, soprattutto alla luce di quanto esposto verbalmente sempre dal detto personale, il quale ha segnalato una scarsa presenza in loco del predetto tecnico VV.F., mancanza questa che sicuramente ha portato a non determinare un incisivo e risolutivo intervento sull'operato della ditta esecutrice dei ripristini.

A ciò va aggiunto che sempre da quanto riferito, nonostante le segnalazioni verbali del personale VV.F. inerenti la qualità di esecuzione di alcuni lavori, nessun riscontro o azione è stata intrapresa dal Comando da un suo delegato atto a verificare le caratteristiche qualitative di quanto realizzato salvo poi ottenere, quando oramai le fasi lavorative erano finite, un sopralluogo con il responsabile della ditta incaricata.

Per quanto esposto, in considerazione del momento caratterizzato dalla persistente presenza dell'epidemia Covid 19 e visti quelli che sono i contenuti del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., la scrivente O.S. chiede in tempi brevi la risoluzione delle seguenti problematiche:

AUTORIMESSA

1. Sostituzione di tutti gli armadietti arrugginiti e vecchi, (comunicazione inoltrata verbalmente e formalmente dal personale al responsabile incaricato, ma senza avere avuto ancora nessun esito) con altri di nuova e recente costruzione.
2. Eliminazione del gradino a pavimento per battuta porta presente all'entrata nel locale armadietti.

PIANO PRIMO

1. Tinteggiatura di tutte le pareti e di tutti i termosifoni.
2. Sostituzione della plafoniera nella sala operativa e ricreativa.
3. Invio di arredi per la sostituzione del vecchio mobilio presenti nella sala mensa oramai vetusto.
4. Sostituzione del lavabo bagno lato destro a causa della presenza di una lesione (cosa questa debitamente e tempestivamente segnalata verbalmente al responsabile interessato senza aver ottenuto alcun riscontro).

PIANO SECONDO

1. Verifica e risoluzione della perdita nel bagno appena ristrutturato, infiltrazione questa a causa della quale si sta avendo il danneggiamento della parte dei muri della retrostante camerata, condizione questa che oltre a influire sull'igienicità dei locali in parola porterebbe con il perdurare di tale situazione, che tale problematica si possa estendere agli altri locali.
2. Eliminare le anomalie di funzionamento della caldaia installata al secondo piano e dello scaldino del bagno.
3. Ripristino della maniglia della finestra del locale bagno.
4. Attivazione del servizio di pulizie straordinarie da parte della ditta, per quanto riguarda il deposito piano mansardato.

Si chiede in fine, ai sensi della L. 241/90 di ricevere:

- a) Copia dell'elenco aggiornato dei controlli effettuati dal medico competente presso tutte le strutture VV.F. del Comando Benevento.
- b) Copia del capitolato di appalto e/o altra documentazione sottoscritta con la ditta esterna per l'esecuzione dei lavori.

Certi di un tempestivo riscontro, evidenziandole l'urgenza della risoluzione delle problematiche indicate al fine di evitare di arrecare danni alla salute del personale, si porgono distinti saluti.



Il Segretario Provinciale
Sindacato Autonomo VV.F.
VFC Cayuto Lirio

[Handwritten signature]