



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

▼▼▼

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 6 Febbraio 2026

Prot. 20/26

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Attilio VISCONTI

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ing. Eros MANNINO

Al Direttore Centrale per l'Inn. Tecnologica, la Digitalizzazione e
per i Beni e le Risorse Logistiche e Strumentali
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Ing. Emanuele FRANCULLI

All'Ufficio III – Relazioni Sindacali
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Dott.ssa Floriana LABBATE

e, p.c. Al Ministro dell'Interno
Prefetto Matteo PIANTEDOSI

Al Sottosegretario di Stato per l'Interno
On. Emanuele PRISCO

Oggetto: **Criticità sede Direzione Regionale VVF Abruzzo – richiesta intervento autorevole e risolutivo.**

La scrivente Organizzazione Sindacale CONAPO ritiene doveroso portare all'attenzione dei Vertici del Corpo Nazionale e del Dipartimento la **grave e ormai insostenibile situazione logistica e strutturale** in cui versa la **Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco Abruzzo**, così come emerso da atti ufficiali della stessa Direzione Regionale e da recenti iniziative sindacali territoriali.

In Abruzzo, l'attuale sede della Direzione Regionale è **interessata da lavori di adeguamento sismico avviati a seguito degli eventi del 2009**, che risultano **di fatto fermi da circa sette anni**, con particolare riferimento al cosiddetto "edificio servizi". Il contratto con l'impresa esecutrice è stato risolto "in danno" e, ad oggi, **non risulta ancora individuato un nuovo contraente**, né sono state formalizzate tempistiche certe per la ripresa dei lavori.

Nel frattempo:

- tutte le funzioni amministrative e operative (uffici, Sala Operativa, Sala Crisi, magazzini, locali tecnici e mensa) risultano **concentrate in un unico edificio**, in condizioni di evidente inadeguatezza;
- si è fatto ricorso a **soluzioni provvisorie e tampone** (container, riorganizzazioni interne, spostamenti forzati di servizi);
- si è registrato un **fortissimo incremento del personale**, superiore al 50% negli ultimi anni, a fronte di superfici e spazi assolutamente insufficienti;
- permangono **criticità rilevanti per la sicurezza, l'efficienza operativa, la conservazione dei beni e la dignità delle condizioni di lavoro del personale in generale e di quello operativo, in particolare, ancora costretto in container.**

La stessa Direzione Regionale Abruzzo ha formalmente riconosciuto che le criticità in atto **non sono più risolvibili con interventi interni** e ha rappresentato la necessità di **soluzioni strutturali**, sollecitando gli organismi competenti (allegato).

Il CONAPO ritiene che una situazione di tale gravità, protratta da anni e ormai ben documentata, **non possa più essere gestita a livello periferico**, ma richieda un **intervento diretto, autorevole e risolutivo da parte dei Vertici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Dipartimento**.

Pertanto, questa Organizzazione Sindacale **chiede formalmente** che venga assunta, senza ulteriori indugi, una delle seguenti decisioni:

1. **riavvio immediato e concreto dei lavori di adeguamento sismico**, fermi da circa sette anni, presso la sede della Direzione Regionale VVF Abruzzo, con indicazione di tempi certi sia sull'avvio che sulla fine di essi e responsabilità chiare; **oppure**, in alternativa e senza ulteriori rinvii,
2. **rilocalizzazione temporanea della Direzione Regionale**, mediante attivazione di una manifestazione di interesse per la ricerca di una sede idonea in locazione passiva, nelle more del completamento dei lavori presso l'immobile demaniale. In tal caso giova evidenziare che un iter amministrativo analogo è stato già avviato alla fine del 2022 e mai concluso.

Il CONAPO non può accettare che una Direzione Regionale continui ad operare in condizioni strutturalmente inadeguate, con evidenti ricadute sull'organizzazione del soccorso, sul personale e sull'immagine stessa dell'Amministrazione.

In attesa di un **riscontro urgente e concreto**, si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Riergallini






Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
 Direzione Regionale Abruzzo
Ufficio Sedi di Servizio

All' Ufficio del Dirigente Generale Capo del C.N.VV.F

Alla DCSTAB – Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico e l'antincendio Boschivo

Alla Direzione Centrale per l'Innovazione Tecnologica, la Digitalizzazione e per i Beni e le Risorse Logistiche e Strumentali ROMA
 dc.risorselogistichestruemntali@cert.vigilfuoco.it;

All' Agenzia del Demanio Direzione Regionale Abruzzo e Molise Sede di Pescara Piazza Italia 15 65121 Pescara
 dre_abruzzomolise@pce.agenziademanio.it
 tiziana.falasca@agenziademanio.it;

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 Provveditorato interregionale per le oo.pp. Lazio Abruzzo e Sardegna Sede coordinata di L'Aquila
 L'AQUILA
 oopp.lazio-uff5@pec.mit.gov.it.

Alla Prefettura- UTG L'Aquila
 protocollo.prefaq@pec.interno.it

e, p.c.

Al Signor Sindaco del Comune dell'Aquila

Oggetto: L'Aquila. Sede Direzione Regionale Vigili del Fuoco Abruzzo - **Segnalazione di insufficienza, per caratteristiche e superficie, dell'immobile attualmente in uso.**

Come noto, il compendio edilizio che ospita l'attuale Direzione Regionale VV.F. Abruzzo è ancora ad oggi oggetto di lavori di adeguamento sismico a seguito degli eventi sismici che hanno interessato la regione nel 2009.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Regionale Abruzzo
Ufficio Sedi di Servizio

La sede risulta attualmente composta da tre corpi di fabbrica distinti, ovvero:

- 1) “*edificio uffici*”, struttura che fino al dicembre 2018 accoglieva anche l’alloggio del Direttore Regionale pro tempore e in cui attualmente vengono ospitati la totalità degli uffici, la Sala Operativa, la Sala Crisi oltre ad altri apparati indispensabili a garantire le operazioni di soccorso;
- 2) “*edificio servizi*”, il corpo di fabbrica di maggiore volumetria in cui per un breve periodo hanno trovato spazio alcune strutture di servizio, la mensa, la cucina ed uffici e che, sebbene nel progetto di realizzazione originario risultava essere adibito a Polo Didattico Regionale, con una variante al progetto esecutivo (anno 2020), si è scelto di riadattare ad uffici funzionali alla Direzione Regionale;
- 3) “*autorimessa*”.

I lavori di adeguamento sismico, pur coinvolgendo l’intero compendio, sono stati attuati per lotti funzionali e il primo edificio interessato è stato quello definito “servizi”, ovvero la struttura di maggiori dimensioni.

La cantierizzazione di questa porzione ha comportato una temporanea riduzione degli spazi a disposizione e il trasferimento del personale e dei locali accessori (magazzini, mensa e locali tecnici) nella palazzina denominata “*edificio uffici*”. Sono state inoltre poste in opera delle strutture prefabbricate sul piazzale esterno per ospitare le stanze (spogliatoi) ed i servizi igienici a disposizione del personale impiegato nella Sala Operativa.

Negli anni, i lavori di adeguamento sismico dei restanti due lotti non sono mai iniziati mentre la ristrutturazione dell’“*edificio servizi*” ha subito diverse battute di arresto fino alla sospensione dei lavori da parte del Provveditorato alle OO.PP. che ha risolto “in danno” il contratto con la Ditta esecutrice e ad oggi risulta non essere stato ancora avviato il procedimento di individuazione di un nuovo contraente.

Conseguentemente a quanto sopra e congiuntamente ad un significativo incremento del personale, già a partire dal 2023 si era registrata un’insufficienza degli spazi adibiti ad uffici e all’espletamento operazioni di soccorso.

A partire dall’autunno 2022, anche in vista dell’assegnazione di nuove 4 unità di personale, per porre rimedio alle problematiche sopra esposte, si decise di chiedere alla Direzione Centrale Risorse Logistiche e Strumentali di autorizzare la scrivente alla ricerca di un edificio alternativo temporaneo, comprensivo dell’alloggio del Direttore Regionale, in locazione passiva (Nota DIR-ABR n.17189 del 23/09/2022). Acquisito parere favorevole (Nota DCRISLOG n.10309 del



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
 Direzione Regionale Abruzzo
Ufficio Sedi di Servizio

14/04/2023), si procedette attraverso il sito istituzionale alla pubblicazione di una manifestazione di interesse ovvero ad avviare un'indagine di mercato non vincolante per la ricerca in locazione passiva di immobili da adibire a sede della Direzione Regionale, sempre nelle more del completamento dei lavori in esecuzione presso l'attuale sede demaniale.

Tuttavia, a fine 2023, pur essendo pervenute n. 2 offerte nei termini fissati dall'avviso da parte di distinti operatori economici, si stabilì di non procedere alla valutazione delle stesse poiché, nel frattempo, la situazione aveva subito una parziale evoluzione.

Infatti, erano intervenute rassicurazioni da parte del Provveditorato Interregionale alle OO.PP., costantemente in contatto per le vie brevi, a seguito delle quali si assicurava che i lavori di completamento dell'*"edificio servizi"* sarebbero ripresi a breve a seguito di un nuovo bando di gara per l'affidamento degli stessi.

Conseguentemente, fiduciosi nella definitiva ripresa dei suddetti lavori, e considerando che all'incremento del personale nel frattempo assegnato poteva farsi fronte intervenendo mediante attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla struttura (*"edificio uffici"*) si scelse di trasferire al piano terra i locali della mensa e riadattare così ad uso ufficio circa 37 metri quadrati di superficie, ricavandone nuove postazioni di lavoro:

Ad oggi, gennaio 2026, la situazione è evoluta come segue:

- Dal fine 2023 ad oggi si è avuto un ulteriore e consistente incremento del personale, in parte anche non programmato, pari a circa il complessivo 52 % del personale. A ciò si somma una previsione di ulteriori 4 unità di personale in arrivo nel solo anno 2026 e un possibile ulteriore aumento successivo di 10 unità così come previsto da pianta organica a cui, **a questo punto, non si è più nelle condizioni di fornire una postazione lavorativa.**

31/12/2021	31/06/2023	gennaio 2026
Personale Non Turnista	Personale Non Turnista	Personale Non Turnista
24 unità	29 unità	44 unità
	Incremento (%) Personale rispetto al 31/12/2021: 21% circa	Incremento (%) Personale rispetto al 31/06/2023: 52% circa
Superfici destinate ad Uffici per Personale Non Turnista	Superfici destinate ad Uffici per Personale Non Turnista	Superfici destinate ad Uffici per Personale Non Turnista
351,27 mq	351,27 mq	388,70 mq
	Incremento (%) Superfici rispetto al 31/12/2021: 0%	Incremento (%) Superfici rispetto al 31/06/2023: 11% circa

Tabella riportante gli incrementi del personale e delle superfici adibite a uffici a partire dal 31/12/2021.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Regionale Abruzzo
Ufficio Sedi di Servizio

- Non è stato ancora avviato il procedimento di individuazione – da parte del Provveditorato Interregionale alle OO.PP – di un nuovo contraente per la prosecuzione dei lavori dell’*“edificio servizi”*, e quindi tutte le attività amministrative e di soccorso e i locali a servizio delle stesse (Sala Operativa, Sala Crisi, Uffici, Magazzini, Locali Tecnici e Mensa) sono ancora ospitati in un unico edificio;
- Nell’ambito delle attività di manutenzione svolte, si è provveduto ad interventi di adeguamento e normalizzazione della rete dati e degli apparati elettrici al fine di garantire la stabilità ed il corretto funzionamento degli stessi sia in condizioni ordinarie che in emergenza.
- Per quanto concerne gli spazi e gli impianti strettamente funzionali alle operazioni di soccorso, dal settembre 2025, sono state avviate le procedure finalizzate ad interventi su una porzione dell’impianto elettrico al piano terra dell’edificio al fine di garantire la continuità delle operazioni di soccorso, all’ammodernamento degli spazi funzionali alla Sala Operativa ed alla realizzazione di una Sala Crisi, mediante lavori di costruzione di un basamento in c.a. prospiciente la Sala Operativa e successiva installazione di container la cui progettazione interna vede l’allestimento di relative dotazioni in termini di mobilio e tecnologia ad hoc.
- Relativamente a magazzini e locali tecnici si riscontrano, data la limitazione di spazi, serie criticità nello svolgimento delle normali attività lavorative. Per quel che riguarda i beni stoccati in magazzino non è assicurata la corretta conservazione con potenziale danno, anche economico, per l’Amministrazione.

Premesso tutto quanto sopra, si chiede al Provveditorato Interregionale alle OO.PP di comunicare e **formalizzare** ogni indicazione circa la tempistica relativa alle procedure citate riguardanti l’edificio *“edificio servizi”*, attualmente ancora in stallo.

Infine, tenuto conto in particolare delle unità di personale di prossima assegnazione presso questa sede, si chiede alle SS.LL., ciascuno per le proprie competenze, di voler valutare ogni tipo di intervento e/o soluzione da poter intraprendere al fine di poter fare fronte alle criticità, ormai non più risolvibili con le sole opere e attività della scrivente, che resta disponibile ad attivarsi anche nella riedizione di una nuova manifestazione d’interesse per la ricerca di una sede alternativa in locazione passiva.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Direzione Regionale Abruzzo

Ufficio Sedi di Servizio

PS

Il Direttore Regionale
(TORNATORE)
(firmato digitalmente ai sensi di legge)

GENNARO
TORNATORE
MINISTERO
DELL'INTERNO
21.01.2026
15:45:45
GMT+01:00

