



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE

CONAPO

**OGGETTO:** Riscontro nota CONAPO del 10 luglio 2026 avente ad oggetto: *“Gravi criticità polo ignifughe in dotazione al personale operativo richiesta immediata verifica, ritiro cautelativo e informazione al personale”*.

In riscontro alla sopra distinta nota di codesta Organizzazione sindacale, concernente l'oggetto, la Direzione Centrale per l'Innovazione tecnologica, la digitalizzazione e per i beni e le risorse logistiche e strumentali ha rappresentato che *“si è subito attivata per effettuare i dovuti accertamenti. Perveniva in concomitanza anche la richiesta della Direzione regionale per il Friuli Venezia Giulia al Magazzino centrale vestiario di sostituire tutte le polo ignifughe assegnate nell'ultima assegnazione massiva di maggio u.s. a cui si assicurava la piena disponibilità alla immediata sostituzione di tutte le 382 polo, di cui 354 per il personale di ruolo e 28 per il personale volontario.*

*Da subito il responsabile del magazzino vestiario centrale nonché consegnatario nazionale interloquiva con gli omologhi regionali per acquisire informazioni su scala nazionale”*.

La medesima Direzione Centrale ha, inoltre, reso noto che *“si segnalava alla società produttrice Griffe, con nota del 10 luglio, il difetto comunicato dalla OS Conapo, chiedendo un urgente sopralluogo e relativa valutazione. Il personale della Griffe si recava presso il magazzino centrale il giorno 15 luglio.*

*Altresì, il 13 luglio si chiedeva a tutte le Direzioni regionali di segnalare per tutte le strutture di relativa competenza territoriale eventuali difettosità riscontrate sulle polo ignifughe. Contestualmente si provvedeva ad effettuare, i giorni 14 e 15 luglio presso il neo laboratorio DPI dell'Ufficio Equipaggiamento, prove di lavaggio, secondo il capitolato tecnico e la normativa tecnica europea, di un congruo numero di polo nuove dello stesso lotto di produzione di quelle della segnalazione prelevato in modo casuale da diversi imballaggi stoccati presso il magazzino centrale vestiario”*.

La Direzione Centrale per l'Innovazione tecnologica, la digitalizzazione e per i beni e le risorse logistiche e strumentali ha, infine, precisato quanto segue.

*“Nell'assegnazione massiva di maggio u.s. sono state distribuite su scala Nazionale 13.445 polo ignifughe, di cui 11.649 per personale di ruolo e 1.796 per personale volontario;*



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

*Segnalazione effettiva di polo difettose segnalate dalle Direzioni regionali:*

- 50 polo ignifughe da parte della Direzione regionale per il Friuli Venezia Giulia delle 165 assegnate al personale sulle 354 distribuite alla Direzione regionale nell'ultima distribuzione massiva;

- 1 dalla Direzione regionale per la Sicilia dal Comando di Enna;

- 1 direttamente dal Comando di Benevento, tramite trasmissione della segnalazione della OS provinciale Conapo.

Pertanto, ad oggi risultano 52 polo difettose segnalate su 13.445 distribuite su scala nazionale.

*Il difetto è attenzionato e la situazione è la seguente:*

- è stata assicurata la sostituzione di tutte le polo assegnate alla Direzione regionale per il Friuli Venezia Giulia, sia le 50 difettose, sia le 115 usate ma non difettose, sia le restanti 217 nuove (ancora imbustate) per un totale di 382 polo, e il magazzino centrale vestiario è in attesa del loro ritiro;

- la Griffe, non appena perverranno i capi difettosi al magazzino centrale vestiario, effettuerà prove di laboratorio sulle 52 polo difettose;

- le risultanze delle prove di laboratorio effettuate dal laboratorio DPI – ufficio Equipaggiamento e quelle che saranno effettuate dalla società Griffe saranno valutate congiuntamente per comprendere i motivi della specifica difettosità e migliorare i requisiti delle future forniture”.

IL CAPO DELL'UFFICIO

F. Labbate



# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

## Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla  
e-mail: [nazionale@conapo.it](mailto:nazionale@conapo.it)  
sito internet: [www.conapo.it](http://www.conapo.it)

Roma, 10 Luglio 2026

Prot. 115/26

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Prefetto Attilio VISCONTI

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  
Ing. Eros MANNINO

Al Direttore Centrale per l'Innovazione Tecnologica,  
la Digitalizzazione e per i Beni e le Risorse Logistiche e Strumentali  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile  
Ing. Emanuele FRANULLI

Al Direttore Centrale per la Salute  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile  
Ing. Ennio AQUILINO

All'Ufficio III – Relazioni Sindacali  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile  
Dott.ssa Floriana LABBATE

Oggetto: **Gravi criticità polo ignifughe in dotazione al personale operativo –  
richiesta immediata verifica, ritiro cautelativo e informazione al personale.**

In questi giorni stanno giungendo dal territorio segnalazioni di gravissime criticità in merito alle polo ignifughe recentemente distribuite al personale operativo del Corpo. In particolare, **viene riferito che tali DPI di II categoria, destinati all'utilizzo operativo, a contatto con il sudore e con la normale umidità corporea tenderebbero a sfaldarsi, lacerarsi e deteriorarsi, compromettendo in modo evidente l'integrità e la funzionalità protettiva.** La documentazione fotografica che ci è stata fornita dal CONAPO Benevento (all. n.1) mostra con chiarezza uno di questi episodi che trovano ulteriore conferma nella comunicazione della Direzione Regionale VVF Friuli Venezia Giulia (all. n. 2) , con la quale è stato rappresentato che le polo ignifughe fornite *"hanno evidenziato difetti tali da renderle inutilizzabili"* tanto da richiedere la sostituzione dell'intero lotto alla Direzione Centrale competente.

La circostanza desta allarme non solo per la sicurezza operativa, ma anche per i possibili effetti derivanti dal contatto diretto di tali materiali con la pelle del personale, con il rischio che possano determinarsi irritazioni, reazioni cutanee o ulteriori conseguenze per la salute.

**Ciò premesso si chiede che codesta Amministrazione avvii un'immediata e analitica verifica tecnica e chimico-fisica dei capi interessati, al fine di accertare la piena conformità dei DPI alle certificazioni dichiarate, al capitolato tecnico e alla normativa vigente.**

Si chiede contestualmente di sapere quali azioni sono state intraprese, se è stato disposto il ritiro cautelativo dei lotti già distribuiti o in corso di distribuzione che abbiano presentato anomalie e se sia stata opportunamente avviata la sostituzione dei DPI in parola.

**Il CONAPO chiede inoltre che venga fornita al personale, con la massima trasparenza, una tempestiva e circostanziata informazione circa le cautele da adottare e le modalità di segnalazione dei capi difettosi.**

In attesa di urgente riscontro, si porgono distinti saluti.

allegati n.2

IL SEGRETARIO GENERALE  
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini  
*Marco Piergallini*





**VIGILI DEL  
FUOCO**

**LA GRIFFE Srl**

**Contratto n. 8455  
del 01/03/2023**

**MAGLIETTA POLO  
IGNIFUGA**

**LA GRIFFE  
MAGLIETTA POLO  
IGNIFUGA**

**Art. F07.12.07**

**D.P.I. II<sup>^</sup> CATEGORIA**

**95 % VISCOSA FR  
5 % ELASTAN**

**UNI EN ISO 11612:15**



**A1 B1 C1**



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

Alle OO.SS. regionali

Oggetto: Fornitura di polo ignifughe per il personale volontario e permanente.

La Direzione Regionale dei VV.F. del F.V.G. è stata recentemente interessata della fornitura di polo ignifughe (354 per il personale permanente e 38 per quello volontario) successivamente distribuite ai Comandi e ai distaccamenti volontari.

Le stesse hanno evidenziato difetti tali da renderle inutilizzabili e pertanto si è richiesta la sostituzione dell'intero lotto all'Ufficio Equipaggiamento e Protezione Individuale della Direzione Centrale competente.

Si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE REGIONALE  
GIUDICE

*documento firmato digitalmente*

non seguirà alcun invio in forma cartacea (D.Lgs 82/2005, art. 45)



LUIGI GIUDICE  
MINISTERO  
DELL'INTERNO  
03.07.2026 11:56:25  
GMT+01:00