



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50% + 1

Sezione Provinciale BENEVENTO

Benevento, 08.07.2026

Responsabile CSE Livio CAVUOTO

c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Benevento

C.da Capodimonte-S.S.90 bis-82100 Benevento

Tel.cell. 3475586325

email: benevento@conapo.it - conapo.benevento@pec.it

Prot. n. 28/2026

Al Comandante dei Vigili del Fuoco di BENEVENTO

Ing. Salvatore Angelo CAPOLONGO

com.benevento@cert.vigilfuoco.it

e p.c. Al Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco CAMPANIA

Dott. Ing. Michele MAZZARO

dir.campania@cert.vigilfuoco.it

Alla Segreteria Generale CONAPO

nazionale@conapo.it

Alla Segreteria Regionale CONAPO Campania

campania@conapo.it

OGGETTO: Richiesta urgente di chiarimenti in merito alla qualità e alla conformità delle polo ignifughe – Riferimento contratto n. 8455 del 01.03.2023

Egregio Comandante,

la scrivente Organizzazione Sindacale ha ricevuto segnalazioni da parte del personale in merito alla qualità delle magliette polo ignifughe (t-shirt) facenti parte della divisa in dotazione, fornite nell'ambito del contratto n. 8455 del 01.03.2023 (art. F07.12.07 – D.P.I. II^a Categoria – UNI EN ISO 11612:15).

In particolare, il personale ha riscontrato gravi anomalie nel tessuto delle stesse, il quale si **deteriora sciogliendosi a seguito di semplice contatto con acqua** e pertanto, anche in seguito alla normale traspirazione cutanea, condizione fisiologica e prevedibile per un indumento destinato a un uso operativo.

Tali problematiche appaiono di particolare gravità, lasciandoci alquanto sconcertati, considerato che si tratta di **Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) di II^a Categoria**, certificati secondo la norma UNI EN ISO 11612:15 per la protezione da calore e fiamme. La loro integrità è pertanto essenziale per garantire la sicurezza del personale durante le operazioni di soccorso. Un tessuto che si degrada a contatto con acqua e sudore non solo non garantisce la necessaria protezione, ma espone il personale a

rischi aggiuntivi, oltre a rappresentare un evidente problema di qualità e di gestione della spesa pubblica.

Alla luce di quanto esposto, considerando che siamo a conoscenza che il Magazzino Vestiario e il Sub Consegnatario sono informati della grave situazione, la scrivente O.S. **chiede formalmente e con urgenza** di conoscere:

1. Se la S.V. è a conoscenza di tale problematica e se sono state avviate verifiche tecniche sulla conformità dei materiali forniti;
2. Se il fornitore (LA GRIFFE Srl) è stato contattato e se sono state richieste spiegazioni in merito ai difetti riscontrati;
3. Quali provvedimenti sono stati adottati o si intendono adottare per garantire la sicurezza del personale, ivi compresa l'eventuale sostituzione delle polo difettose;
4. Se è stata prevista una procedura per il personale che ha già riscontrato il deterioramento dei capi, al fine di ottenere la sostituzione in tempi brevi.

Si rappresenta, infine, che la scrivente O.S. si riserva di valutare ogni iniziativa di tutela sindacale e legale qualora non dovessero pervenire riscontri tempestivi e adeguati.

Si confida in un celere riscontro, anche in considerazione della rilevanza della questione per la sicurezza e l'incolumità del personale. Ai fini di una corretta documentazione della questione, si provvede ad allegare alla presente le foto dettagliate.

In attesa, si porgono distinti saluti.



*Il Vice Segretario Provinciale
per il Sindacato Autonomo VV.F.
CO.NA.PO. Benevento
V.F. Alfonso CECERE*

